

滁州喷塑 钢板喷塑 安徽鹰冠

产品名称	滁州喷塑 钢板喷塑 安徽鹰冠
公司名称	安徽鹰冠金属制品有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东新城开发区燎原路54号
联系电话	15375309000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽鹰冠金属制品有限责任公司

静电喷涂中常见的问题

- 1、涂层缩孔，造成缩孔现象引起的原因有多种，滁州喷塑，例如水质含油量过大，解决方法在于增加进水过滤器，钢板喷塑，防止供水泵漏油；当空气含水量过大时，需要及时的排放压缩空气中的冷凝水；同样的在粉末受潮时，需要改善粉末储运的条件，小五金喷塑，增加除湿机。
- 2、涂层有色差，粉末颜料分布不均匀，主要在于要提高粉末质量。当固化温度不同时，需要控制好设定的温度和输送速度，保证温度和时间的一致性和稳定性。涂层厚度的不同就需要调整喷粉工艺参数，保证设备的正常运行。
- 3、涂层附着力差，有可能是工件边角水分烘干不净而引起的，那么就需要提高烘干温度。还有可能是由于固化温度不够而引起的，同样的需要提高固化温度。

如何解决静电粉末喷涂中杂质问题？

粉末杂质：主要是粉末添加剂过多、颜料分散不均、粉末受挤压造成的粉点等。解决方法是提高粉末质量，改进粉末储运方式。

前处理杂质：主要是磷化渣引起的大颗粒杂质和磷化膜黄锈引起的成片小杂质。解决方法是及时清理磷化槽和喷淋管路内积渣，附近的喷塑加工，控制好磷化槽液浓度和比例。

水质杂质：主要是前处理所使用的水中含砂量、含盐量过大引起的杂质。解决方法是增加水过滤器，使用纯水做为后两级清洗水。

粉末喷涂护栏的加工

1、喷涂护栏型材是采用冲孔制作，出厂时以冲孔完毕可直接进行加工制作，安装快捷简便省工省时，免去以往自己冲孔的麻烦。

2、喷涂护栏型材采用流行的组合穿插工艺，任何连接均采用高强度改性工程尼龙连接件，无需焊接，确保护栏型材不被破坏，增强防锈能力。

3、高强度改性工程尼龙连接件护栏型材具有的抗紫外、抗氧化、抗盐碱、耐侯、耐雾等性能均远远超过了国家护栏型材连接件的一级标准，并能承受每平方米1.83吨的冲击力，使用寿命为50年。锌钢型材|锌钢玻璃阳台护栏锌钢阳台护栏20年不生锈。

滁州喷塑-钢板喷塑-安徽鹰冠(推荐商家)由安徽鹰冠金属制品有限责任公司提供。安徽鹰冠金属制品有限责任公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的喷涂设备等行业积累了大批忠诚的客户。安徽鹰冠带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！