

# 模具橡胶加工公司 模具橡胶加工 北京中航永兴

产品名称	模具橡胶加工公司 模具橡胶加工 北京中航永兴
公司名称	北京中航永兴机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	房山区燕山公园
联系电话	18500598815 18500598815

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京中航永兴机械科技有限公司

### 机械加工的设计基准

机械加工的设计基准可分为设计基准和工艺基准两类，工艺规程设计、工艺装备设计所需要的设计手册和有关标准。在零件图上用以确定其它点、线、面位置的基准，模具橡胶加工，称为设计基准。工艺基准：零件在加工和装配过程中所使用的基准，模具橡胶加工厂家，称为工艺基准。工艺基准按用途不同又分为装配基准、测量基准及定位基准等。装配基准：装配时用以确定零件在部件或产品中的位置的基准，称为装配基准

### 机械加工自主创新

自主创新及人才培养企业的技术创新能力较差，产品开发周期较长。在我国，模具橡胶加工，中小型企业以及大型企业走的还是低成本工业控制自动化的道路。人才是自主创新的，而我国却没有拔尖创新人才。这充分体现在：高层次人才严重不足，技术创新缺乏动力。高精技术的开发相对薄弱。高精技术在未来的国际竞争中具有重大的作用。

机械加工都包括哪些？

车削（立车、卧车）：车削是从工件上切除金属的加工。在工件旋转的同时，刀具切入工件或沿着工件车削；

铣削（立铣、卧铣）：铣削是使用旋转刀具切除金属的加工，主要用于加工槽和外形直线面，也可以两轴或者三轴联动加工弧面；

镗孔：镗孔是把工件上已钻出或铸出的孔加以扩大或作进一步加工的加工方法。主要用于加工工件外形较大、直径较大、精度较高的孔加工。

刨削：刨削主要特性是加工外形直线面，一般情况下表面粗糙度没有铣床高；

插削：插削实际上是立式刨床，它的刀具是上下运动的，非常适合非完整圆弧加工，主要用于切削某些类型的齿轮；

磨削（平面磨、外圆磨、内孔磨、工具磨等）：磨削是使用磨削轮来切除金属的加工方法，模具橡胶加工公司，加工后的工件尺寸准确、表面光洁。主要用于对经过热处理的工件进行精加工，使其达到准确的尺寸。

钻削：钻削是使用旋转钻头在实心金属工件上进行钻孔加工；钻孔时，工件定位夹紧、固定不动；钻头除旋转外还要沿自身轴线作进给运动。

模具橡胶加工公司-模具橡胶加工-北京中航永兴(查看)由北京中航永兴机械科技有限公司提供。模具橡胶加工公司-模具橡胶加工-北京中航永兴(查看)是北京中航永兴机械科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：魏经理。