

南山加工 SMT贴片加工批发 恒域新和

产品名称	南山加工 SMT贴片加工批发 恒域新和
公司名称	深圳市恒域新和电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道黄麻布社区簕竹角宏发创新园1栋105
联系电话	18922843331 18922843331

产品详情

三、焊膏的影响。焊膏中的金属粉末含量、金属粉末的含氧量、黏度、触变性、印性都有一定的要求。如果焊膏金属粉末含量高，回流升温时金属粉末随着溶剂的蒸

发而飞渡，如果金属粉末的含氧量高，还会加剧飞溅，形成焊料球，同时还会引起不润浸等缺陷。另外，南山加工，如果焊膏盐度过低或者焊膏的触变性不好，印刷后焊膏图形

就会娟陷，SMT贴片加工设计，甚至造成粘连，回流焊时就会形成焊料球桥接等焊接缺陷。如果焊膏的印刷性不好，印刷时焊膏只是在模板上滑动，这种情况下是根本印不上焊膏的。

电子线路板SMT、Bonding、后焊的加工工价标准：

- 1、COB 以线数算。（少于15线的，0.15元/PCS；超过15线以上的，以订单数量/PCB尺寸大小/test工位数量等参数双方再具体协调单价）
- 2、SMT 以单个Chip元件为单元计费，价格在5元-0.022元之间。要看板子好不好做，难做的板子，SMT贴片加工批发，价格相对较高。原价少于4根引脚的按一个Chip元件计算，一般将IC、接插件四只引脚算一个点，一个点就是一个元件（容阻元件CHIP）
- 3、Dip 后焊加工这块浮动就比较大，具体要看你跟客人协商，按产线作业员工资加上水电房租以及使用耗材（锡棒、助焊剂）等付出，除以产线一个小时的产量。在这个范围内计算。

现在后焊加工的量比较少，SMT贴片加工价格，而且客人一般提的单价减去设备磨损跟其它支出剩下的都很少了，在者，作业员的薪水眼看是越来越高，能在DIP上赚的钱很难了。

2, 短路补救措施:

- 1) 调高预热温度。
- 2) 调慢输送带速度, 并以Profile确认板面温度。
- 3) 更新助焊剂。
- 4) 确认锡波高度为1/2板厚高。
- 5) 清除锡槽表面氧化物。
- 6) 变更设计加大零件间距。
- 7) 确认过炉方向, 以避免并列线脚同时过炉或变更设计并列线脚同一方向过炉。

二、DIP后焊不良-漏焊

特点: 零件线脚四周未与焊锡熔接及包覆。

允收标准: 无此现象即为允收, 若发现即需二次补焊。

影响性: 电路无法导通, 电气功能无法显现, 偶尔出现焊接不良, 电气测试无法检测。

南山加工-SMT贴片加工批发-恒域新和(推荐商家)由深圳市恒域新和电子有限公司提供。南山加工-SMT贴片加工批发-恒域新和(推荐商家)是深圳市恒域新和电子有限公司今年新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 刘秋梅。