

莱宝真空泵油LVO130 东欧真空泵现货供应

产品名称	莱宝真空泵油LVO130 东欧真空泵现货供应
公司名称	东莞东欧真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省寮步镇翠香中路6号
联系电话	13392736669 13392736669

产品详情

莱宝真空泵温度过高的原因：

(1)电机功率大，工作电流大，莱宝真空泵油LVO130批发价，发热量大。

(2)风扇转速低，风压，风量小。

(3)风扇叶片数较少，产生的风量小。

(4)电动机附有灰尘、油污，降低了散热能力。

(5)真空泵电机所在母线电压为380V，由于电缆压降及负荷分配不均，电机实际所加电压只有365V，莱宝真空泵油LVO130，电压偏低造成运行电流大。

进口真空泵油主要的密封效果便来自于这种油品的纯净性，在真空泵油之中无水分和其他的有害物品添加，因此能够更好的实现密封效果，在使用存放的过程中，必须保证周围环境的干净与整洁，莱宝真空泵油LVO130，尤其在取油装油的过程，确保没有水分、有害气体以及尘土灰尘等杂质的进入，保证进口真空泵油不受污染。

进口真空泵油在存储时必须使用密封的容器进行存储，并且在存放真空泵油时应当避免露天存放，从而导致阳光和水分对真空泵油实际性能的影响。

莱宝真空泵虽然是德国进口真空泵，但是质量再好的真空泵经过长期工作后如果没有及时保养，多多少少还是会出现某些故障。比如：莱宝真空泵突然卡死，桶装莱宝真空泵油LVO130，不能启动

莱宝真空泵故障分析：真空泵不能运转（电机不转）

原因：

1.电线过长或过细，电压过低

解决：

使用合适的电线，提供正常电压

2.电机过载保护太小

解决：

按电机额定电流，选电机过载保护器

莱宝真空泵油LVO130-东欧真空泵现货供应由东莞东欧真空设备有限公司提供。莱宝真空泵油LVO130-东欧真空泵现货供应是东莞东欧真空设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：饶钦辉。