

黄冈带式压泥机 带式压泥机供应商 三联重工设备

产品名称	黄冈带式压泥机 带式压泥机供应商 三联重工设备
公司名称	青州市三联重工设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼镇莫家村
联系电话	18853610888 18853610888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市三联重工设备制造有限公司

介绍一下带式压泥机混凝剂如何选用。

1、无机混凝剂中，铁盐所形成的絮体密度较大，需要的药剂量较少。特别是对于活性污泥的调节，其混凝效果相当于高分子聚合混凝剂，但腐蚀性较强，贮藏与运输困难。铁盐混凝剂加量较大时，带式压泥机供应商，需用石灰作为助凝剂调节pH值。铝盐混凝剂形成的絮体密度较小，药剂量较多，但腐蚀性弱，贮藏与运输方便。

2、无机混凝剂价廉易得，带式压泥机价格低，但渣量大，受pH值的影响大。经无机混凝剂处理后，污泥量增加，污泥中无机成分的比例提高，带式压泥机采购，污泥的燃烧价值降低。

带式压泥机保养建议

- 1、经常检测带式压泥机的出泥效果，如发现分离液(或滤液)浑浊，泥饼回收率下降沾网严重，应及时分析故障原因，采取针对性措施予以解决。
- 2、经常观测气控压压力表工作状态，若压力表指针运行不稳定，应及时分析情况或立即停机检查排除故障以免造成更大的损失。

3、经常观察带式压泥机纠偏装置的运行状况，针对不正常现象，采取措施，黄冈带式压泥机，保证上下滤网完整重叠左右误差不超过五厘米，滤网离辊轮一侧不要太近以免损坏滤网。

4、每天应保证带式压泥机的足够冲洗时间，当带式压滤机停机时，机器内部(滤网)及周身要冲洗干净，保证清洁，降低污泥腐蚀。否则积泥干后冲洗非常困难，会影响使用效果及设备外观。

带式压泥机网带常见故障出现原因

带式压泥机网带跑料

- 1.物料输送量过大
- 2.网速太慢
- 3.物料絮凝效果不好
- 4.网带清洗不干净
- 5.网带张力过大
- 6.带式压滤机楔形区调整不当
- 7.网带透气度选取不合适（过小）

网带跑偏

- 1.调偏装置失灵
- 2.布料不均，造成局部物料集中
- 3.辊筒表明粘料过多
- 4.一根辊筒或者多跟辊筒轴线不平行
- 5.网带打褶

黄冈带式压泥机-带式压泥机供应商-三联重工设备(推荐商家)由青州市三联重工设备制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青州市三联重工设备制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为洗选设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事筛沙机价格，筛沙机厂家，筛沙机出售的厂家，欢迎来电咨询。