

门窗加工 沐阳之光建筑材料

产品名称	门窗加工 沐阳之光建筑材料
公司名称	武汉市东西湖沐阳之光系统门窗
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区示范园金山大道以南新城十九路以东
联系电话	13903057011

产品详情

沐阳之光门窗之家位于湖北武汉，是一家集开发设计、生产、安装、服务为一体的门窗行业服务公司。沐阳之光系统门窗专注于生产55、60断桥铝平开窗，85、108、120、135断桥铝窗纱一体及别墅阳光房

封阳台是需要采用一些高质量的设备材料进行装修的。很多关键的装修部位都需要有封阳台给处理，这样处理好了以后就不用担心其他问题了。而且现在很多封阳台的注意事项都是如此，可以确保维护好封阳台的装修效果。应该注意的是在阳台的封闭操作中，也要注意防水以及排水的处理。

沐阳之光门窗之家位于湖北武汉，是一家集开发设计、生产、安装、服务为一体的门窗行业服务公司。沐阳之光系统门窗专注于生产55、60断桥铝平开窗，85、108、120、135断桥铝窗纱一体及别墅阳光房

在安装门窗过程中，我们应该严格监督门窗的水平方向和垂直方向的校正。窗框与墙体之间一定要用发泡胶进行填充，门窗加工，而且窗框内外侧必须用硅铜胶或密封胶进行密封，防止渗水。安装完毕后，要记得将保护膜揭掉，否则会减少门窗的使用寿命。重要的是安装窗扇后，一定要及时检查窗扇含在窗框内的搭接量是否满足标准要求，若存在质量问题，必须全部返工处理，以免给我们造成安全隐患。

沐阳之光门窗一直以“信誉为上，诚信为本”的经营理念，精心的为每一位客户提供更的服务，因此深受业界同仁和客户的好评。向用户提供一流的产品和完善的服务是我们的终极追求目标，我们将以高质量的产品，合理的价格以及的服务来回馈广大客户对我们的支持！

对于铝合金推拉门来说，不合格产品使用时会因阳光、空气、雨水等影响，导致铝型材变形，甚至造成玻璃、脱落等现象。那么为何有些铝合金推拉门质量不合格呢？

一、化学成分不合格

规定建筑铝型材氧化膜厚度应不小于10um(微米)。厚度不够，铝型材表面易锈蚀、腐蚀。抽验中一些无产名、厂址、生产许可证、合格证的铝型材，其氧化膜厚度仅2至4um，有的甚至没有氧化膜。据估算每减少1um氧化膜厚度，每吨型材可减少电耗成本一百多元。

二、厚度不够，

举例来说，90系列推拉窗型，按，铝型材壁厚1低不小于1.4mm，但是市面上很多产品的壁厚仅0.6至0.7mm。46系列地弹门型，使用的铝型材壁厚，1低不小于1.62mm，而一些产品的壁厚仅0.97至1.18mm。劣质铝型材大量减少封闭时间，减少了化学试剂损耗，成本降了，但型材耐腐蚀性能也大大降低了。

门窗加工-沐阳之光建筑材料由武汉市东西湖沐阳之光系统门窗提供。武汉市东西湖沐阳之光系统门窗在金属建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，沐阳之光一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。