

# 带式压泥机低 三联重工设备 六盘水带式压泥机

产品名称	带式压泥机低 三联重工设备 六盘水带式压泥机
公司名称	青州市三联重工设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼镇莫家村
联系电话	18853610888 18853610888

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市三联重工设备制造有限公司

带式压泥机是一款用于各种矿石脱水的设备，且在冶金、建筑、公路行业的脱水效果也非常显著。但设备长时间工作运转，六盘水带式压泥机，出现小故障问题是常见的事情

带式压泥机网带打滑

- 1.负荷过大
- 2.网带张紧力不够
- 3.辊筒转动不灵

带式压泥机网带接头断裂

- 1.布料不均造成应力集中
- 2.网带短，带式压泥机价格低，上满料后无收缩空间，造成网带张力超限

### 3.超负荷

4.辊面局部粘料过多，造成应力集中

5.磨损，金属支架撞断网带接头

通常带式压泥机的检查包括以下几点：

#### 1.滤板小于规定数量

如果滤板少于规定数量，则将损坏机器。供纸前，请检查滤板的布置。请记住，滤布不得折叠以防止大量泄漏。滤饼卸下后，带式压泥机供应商，须将滤板紧紧包装。

#### 2，整机检查不详细

每次换档前，应对整台带式压泥机器进行详细检查：机械压缩传递部件和减速齿轮箱须装有润滑油。液压用于检查燃油箱的储油量和液压站的工作压力。液压油通常每年更换一次。液压系统应详细清洗；液压站的工作压力低于气缸的较高工作压力，但较小的压力不能低于过滤压力。如果太小，将导致大量泄漏并损坏机器。

滤板是带式压泥机的一个重要部件，大家都知道，设备在使用一定年限后总会出现这样或那样的一系列问题，带式压滤机的滤板也是如此，由于某种原因，使得边角处冲刷出一些沟痕来。沟痕一旦出现，就会迅速扩大，直至影响到滤饼的形成。一开始滤饼变软，之后变成半稀泥状，更后滤饼无法成形。由于滤板材料特殊，带式压泥机厂家，难于修补，厂家发现使用油面修补剂时情况终于出现了转机，试用效果很好，达到了密封效果。

带式压泥机价格低-三联重工设备(在线咨询)-六盘水带式压泥机由青州市三联重工设备制造有限公司提供。青州市三联重工设备制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。三联重工设备——您可信赖的朋友，公司地址：青州市黄楼镇莫家村，联系人：王经理。同时本公司还是从事砂石分离机厂家，砂石分离机价格，砂石分离机出售的厂家，欢迎来电咨询。