

# 砖厂湿式电除尘器配件 振业环保 湿式电除尘器

产品名称	砖厂湿式电除尘器配件 振业环保 湿式电除尘器
公司名称	襄阳振业环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳市樊城区七里河西路
联系电话	13807279253 13807279253

## 产品详情

(2) 绝缘套管击穿。虽然电捕焦油器出现绝缘为零、直接接地时，大部分是因电晕极断丝造成的，但也有两次是由于电气进线的穿墙套管损坏引起的。

(3) 绝缘子绝缘低。2008年8月22日曾出现内部绝缘为零的情况，打开人孔发现电捕焦油器没有冲洗，并发现有一根电晕极出现断丝，处理后测量绝缘为5M $\Omega$ 。装上人孔并冲洗后，绝缘仍为零。当时怀疑是极丝的检查不，随即对内部的每根电晕极丝检查确认，同时清理了顶部的伞帽，打开上部的三个绝缘箱，擦拭了三个绝缘箱内的绝缘子，但绝缘仍然为零。拆开穿墙套管测量罐体内部也合格，板式湿式电除尘器，而绝缘套管绝缘仍为零。后来发现由于检修时切断了绝缘子的加热电源，其温度仅为35 $^{\circ}\text{C}$ 。接通绝缘子的加热电源，当温度上升到80 $^{\circ}\text{C}$ 后发现绝缘子的绝缘就合格了，从而说明绝缘子的温度控制也十分重要。

5、盲板安装好后，进行二次蒸汽吹扫，吹扫时间30分钟（操作顺序同上第3条）。

6、关闭蒸汽吹扫，电捕的筒体冷却，凉下来后打开电捕的上下人孔盖。

注意：

(1) 进行此项操作要注意阀门漏气和放散管的蒸汽冷却水，防止。

(2) 开蒸汽阀门在电捕的本体温度比较低的时候，应该在开始开小一点，使本体的温度均匀提温，防止急冷急热，引起筒体的焊缝变形开裂。

7、在上下人孔盖打开24小时后进行试验。用取样器在电捕的上人孔处电捕内取样，进行取样试验，试验合格后，小型湿式电除尘器的设计，方可进入电捕内部检查维修。

二、控制柜故障。电捕焦油器控制柜常见的故障时LC振荡电路的电容器损坏，湿式电除尘器，只要事先

备好备件，及时更换即可。另外，砖厂湿式电除尘器配件，还应准备控制柜的冷却风扇、一二次电流和电压表等备件，以便及时更换。若有条件，建议设控制柜备品。

三、煤气阀门关不严。当电捕焦油器的出入口煤气阀门关不严时，会给检修工作带来麻烦。我公司电捕焦油器的入口选用的是闸阀，出口时蝶阀，密封情况较为良好。但蝶阀不能选用橡胶密封垫，否则，易因橡胶垫片溶解而造成蝶阀密封不严

砖厂湿式电除尘器配件-振业环保(在线咨询)-湿式电除尘器由襄阳振业环保设备有限公司提供。襄阳振业环保设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！