

南京喷涂加工 金属烤漆喷涂加工厂 安徽鹰冠

产品名称	南京喷涂加工 金属烤漆喷涂加工厂 安徽鹰冠
公司名称	安徽鹰冠金属制品有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东新城开发区燎原路54号
联系电话	15375309000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽鹰冠金属制品有限责任公司

粉末喷涂出现砂砾的原因

在进行粉末喷涂时，一些喷涂完的涂膜也容易出现砂砾或是一些火山坑等，遇到这种状况的也是很常见的。一些铸铁件、铸铝件有砂眼，或者热轧钢板的表面粗糙，有微细孔等，这些情况都会使涂膜容易出现砂粒或者火山坑。

其实主要是因为当粉末涂料烘烤固化，粉末涂料熔融流平时使被涂物表面封闭，随着被涂物温度的升高，被涂物砂眼或气孔中的空气压力加大，从而拱起熔融流平的涂膜，如果内部压力不能鼓破涂膜时就形成砂粒，当鼓破涂膜而涂膜又不能弥合时就形成火山坑。

在静电喷涂中出现缩孔的原因以及应对措施

压缩空气油含量高；可以检查压缩机的过滤器，加装油水分离器，每班 定时排放。

铸件表面有大而深地孔；解决的方法为喷砂要完全，铸件可预热，南京喷涂加工，预热温度和时间视材

质和厚度而定。

涂层出现圆坑且较大，金属烤漆喷涂加工厂，俗称“鱼眼”；解决方法为：脱脂段调整参数，干燥和固化烘道污染须清洗，检验升降机和橡胶皮带是否污染粉末。

粉末喷涂的优势：

- 1、工艺较为简单，主要得益于生产过程中主要设备的自动精度的提高，对一些主要的技术参数已经可以实现微电脑控制，耐磨金属喷涂加工厂家，有效地降低工艺操作难度，喷涂加工厂家，同时辅助设备大为减少；
- 2、成品率高，一般情况下，如果各项措施得当，可最大限度地控制不合格品的产生；
- 3、涂膜的一些物理指标较其他表面处理膜有明显提高，如硬度、耐磨性，可有效地延长铝型材的使用寿命。

南京喷涂加工-金属烤漆喷涂加工厂-

安徽鹰冠(推荐商家)由安徽鹰冠金属制品有限责任公司提供。安徽鹰冠金属制品有限责任公司是安徽合肥,喷涂设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安徽鹰冠领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安徽鹰冠更加美好的未来。