

# 武汉苹果笔记本维修 进水不开机维修 内部除尘清洁

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 武汉苹果笔记本维修 进水不开机维修<br>内部除尘清洁 |
| 公司名称 | 武汉力行浩泽信息科技有限公司              |
| 价格   | 10.00/台                     |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 武汉市武昌街道口新世界百货鹏程国际A座18楼10号   |
| 联系电话 | 027-85890696 13277928020    |

## 产品详情

武汉苹果笔记本硬件专业维修，专注于苹果各型号电脑硬件芯片级深度维修机构,完美的工作态度和服务理念！超高的维修成功率，超快的维修速度，超实惠的维修价格---苹果硬件出问题了，选择我们，您绝对没有错！专注于各型号苹果电脑维修。

敬告：各型号苹果电脑不小心进水后应立刻拔掉外接电源，卸下内置电池，清理主板电子元器件和各种接口上的水渍后再晾干一段时间，千万别进水后不做任何处理后依然继续使用！

苹果新款unibody机器主要包括macbook 466,macbook 467,macbook mc207 , macbook mc516,macbook pro 990 , macbook pro 991 , macbook pro374 , macbook pro375,macbook pro 470,macbook pro 471,macbook pro985,macbook pro986 , macbook pro 371,mc700,mc721,mc723等.

苹果笔记本故障现象：不开机、不充电、开机无显、无背光、不识别外接设备、找不到硬盘、光驱、网卡、无声音、无外放、开机报警、开机四国语言、不断重启、无法关机等问题开机有显示，液晶屏屏暗；外接显示器正常，液晶屏白屏、花屏；液晶屏上有亮线，表面有划痕等。

以上机器型号，和苹果以往的笔记本电脑不同，其机器内部主板大多采用0402规格的阻容器件，体积非常小,所以和以往的苹果笔记主板材料规格不一样，兼容性低；再加上pcb板上没像以前那样对所安装在上方的元器件做标识，原器件位置非常难找；所以如果新款的unibody苹果笔记本一旦过保修期或在保修期内但人为损坏，如机器不小心进水或摔坏，去苹果官方官方维修只能更换整块主板（主板上含cpu,gpu,nb,sb），而一般pc维修点限于技术和材料等原因也无法对所坏的主板进行硬件芯片级维修！