

力建拉杆式液压缸 拉杆式液压缸厂 泰山区液压缸厂

产品名称	力建拉杆式液压缸 拉杆式液压缸厂 泰山区液压缸厂
公司名称	威海力建冶金液压设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市羊亭孙家滩工业园
联系电话	13806306810 13806306810

产品详情

有异物进入后，活塞滑动表面的外侧如装有带唇缘的密封件，那么，工作时密封件的唇缘即可刮动异物，这对于避免划伤是有利的。但是装O形密封圈的活塞，其两端是滑动表面，异物夹在此滑动表面之间，容易形成伤痕。

异物进入缸内的途径有下列几种。

进入缸内的异物

a.由于保管时不注意使油口敞开着，将产生时刻接受异物的条件，这是不允许的。保管时必须注入防锈油或者工作油液，并且塞好。

缸体内表面所镀硬铬层发生剥离一般认为，电镀硬铬层发生剥离的原因如下。

a.电镀层黏结不好。电镀层黏结不好的主要原因是：电镀前，泰山区液压缸厂，零件的除油脱脂处理不充分；零件表面活化处理不干净，拉杆式液压缸厂，氧化膜层未去除掉。

b.硬铬层磨损。电镀硬铬层的磨损，多数是由于活塞的摩擦铁粉的研磨作用造成的，中间夹有水分时，磨损更快。（威海力建冶金液压设备厂）

一般地说，测量时造成深度不大的细长形划伤是轻微的，不影响运行精度，但如果测量杆头尺寸调节不当，测量触头硬行嵌入，会造成较为重度的伤痕。解决此问题的对策，首先是测量出调节好的测量头的长短度，此外，用一张只在测量位置上开孔的纸带，HSG型工程用液压缸厂，贴在缸壁内表面，即不会产生上述形状划痕。测量造成的轻微划痕，一般用旧砂布的反面或马粪纸即可擦去。

力建拉杆式液压缸(图)-拉杆式液压缸厂-泰山区液压缸厂由威海力建液压设备厂提供。“ 液压缸,油缸,液压系统 ” 选择威海力建液压设备厂, 公司位于: 山东省威海市羊亭孙家滩工业园, 多年来, 威海力建坚持为客户提供好的服务, 联系人: 李建波。欢迎广大新老客户来电, 来函, 亲临指导, 洽谈业务。威海力建期待成为您的长期合作伙伴!