

地磁快速卷帘门 快速卷帘门 中人机械租赁

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 地磁快速卷帘门 快速卷帘门 中人机械租赁 |
| 公司名称 | 武汉中人机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市武昌卓刀泉南路 |
| 联系电话 | 13995550269 13995550269 |

产品详情

快速卷帘门地磁环故障原因分析及解决方法介绍

一、接收器检查故障

故障现象：探测环在不受控制下自行开关或红色发光二极管发光。

故障原因：接地线故障；第二探测环干扰；有物体在探测环移动。

解决方法：与闪动六次的解决方法相同，如果输出继电器在开关时产生电感，冷库快速卷帘门，也会导致故障，快速卷帘门，当这情形发生，必须使用干扰抑制器保护。

二、快速卷帘门地磁持续闪动

故障原因：双列直插或开关设定不正确。

解决方法：切断电源，移开壳子，更正双列直插式开关设定。

快速卷帘门关不上怎么办

1、电动机不动或转速慢

故障原因：线路断路、电机烧损、停止按钮没复位、限位开关动作、负载较大等引起。

处理方法：检查线路、并接通；更换烧损电机；更换按钮或重复按动几次；拨动限位开关滑块使它脱离微动开关触点，地磁快速卷帘门，并调整微动开关位置；检查机械部分有无卡阻，若有则消除卡阻清理障碍物。

2、控制失效故障

故障部位及原因：继电器（接触器）触点粘死、行程微动开关失或触片变形、滑块紧定螺钉松、靠板螺丝松使靠板移位，使滑块或螺母不能随丝杆转动而移动、限位器传动齿轮破损、按钮上、下键卡死。

处理方法：更换继电器（接触器）；更换微动开关或触片；紧定滑块螺钉并使靠板复位；更换限位器传动齿轮；更换按钮。

快速卷帘门的结构组成

- 1.框架系统：主要材料为碳钢板或铝合金。
- 2.门帘系统：主要原因PVC织布或铝合金型材。
- 3.驱动电机系统：主要由刹车片、电机、减速器组成。
- 4.控制系统：常用的是由PLC/变频器/编码器成套或自带IPM国内门业企业采用的模块化集成电路板和控制系统大多是基于PLC/主要是变频器/编码器。

地磁快速卷帘门-快速卷帘门-中人机械租赁由武汉中人机械设备有限公司提供。武汉中人机械设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中人机械设备——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市武昌卓刀泉南路，联系人：周总。同时本公司还是从事硬质快速门，硬质快速门价格，硬质快速门生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。