

楚雄施乐辉动力手柄维修维护诚信企业

产品名称	楚雄施乐辉动力手柄维修维护诚信企业
公司名称	广州汇益医疗设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区大灵山路11号明汇科创社区A1栋205
联系电话	13660543630 13660543630

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州汇益医疗设备维修有限公司

施乐辉72200873二代动力系统维修【广州汇益】常见故障有哪些？1.故障：无法开机，施乐辉动力手柄维修维护，电源模块烧坏；维修方案：维修电源模块；2.故障：开机报E2故障代码，主板故障；维修方案：维修主板；3.故障：显示屏，触摸屏损坏；维修方案：更换触摸屏；

施乐辉72200873二代动力系统维修【广州汇益】

施乐辉72200616手柄|广州汇益维修|施乐辉创削手柄维修

施乐辉动力创削电机72200616维修【广州汇益】施乐辉戴关节镜创削手柄维修，该款创削动力系统主要是有两个型号：一、戴7205841动力系统，二、戴72200873动力系统。

Smith&Nephew DYONICS POWER 7205841 D Shaver Systems

Smith & Nephew DYONICS POWER II Shaver System 72200873

常有故障为：刨削动力手柄故障。一、无转动；二、线缆外观破损；三、轴承断。四、报故障代码。

解决方案：维修手柄电机，更换线缆，手柄交换等

常处理的施乐辉刨削动力手柄有：7210542、7209891、72200616、72200617、7205355、7205354、7205357、7205971、7211029、72200872、7205936、7210387等等。施乐辉动力刨削电机72200616维修【广州汇益】

广州汇益维修、提供施乐辉动力刨削系统，施乐辉关节镜刨削系统7205356，dyonics7205841，dyonics EP-1动力系统维修。smith&nephew power动力系统，提供其电源板、主板、显示屏、手柄接口、整机维修、更换、销货、备用。施乐辉一代动力刨削系统维修。

施乐辉dyonics ep-1动力系统主机常见故障：1、无法开机，电源板故障，可以更换可维修，2、开机后1秒闪屏，所有手柄无法正常工作，主板故障，维修主板，更换主板，3、开机正常，显示正常，按下脚踏，手柄无法工作，手柄工作正常的情况下。主板故障。解决方法如2.4、工作中出现烧焦味，主板驱动电路坏，维修驱动电路或更换主板。

施乐辉dyonics ep-1脚踏故障：正转、反转、摆转其中一个按键失效，更换传感器或脚踏开关。

施乐辉一代动力系统dyonics ep-1手柄常见的故障有：接上手柄，常见报错误代码2、5、6、7。故障代码可以通过在开机情况下按住面板上带三角符号的感叹按键就可以显示错误代码，提供施乐辉动力手柄电机、线缆、按键，控制板、外壳等配件维修、交换、保修、租赁、销售等服务

dyonics ep-1动力系统修

楚雄施乐辉动力手柄维修维护诚信企业由广州汇益医疗设备维修有限公司提供。楚雄施乐辉动力手柄维修维护诚信企业是广州汇益医疗设备维修有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄兰明。