

ATOLL维修 珊瑚礁功放一边没声音 珊瑚礁功放

产品名称	ATOLL维修 珊瑚礁功放一边没声音 珊瑚礁功放
公司名称	广州富仕枫电器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广州大道北1966号富仕枫音响维修
联系电话	15917390022 15917390022

产品详情

ATOLL过去走的是响声为主导、好用高于一切的制定思维和发展趋势线路，初期商品的外型质朴无华，乃至可以说成平平常常。举例来说ATOLL现阶段的CD播放器产品线中有CD50、CD80、CD100、CD200和CD400等多个型号规格，头三个初期型号光凭外型可以说看不出来一切区别，与它的功放机产品系列一样，只有从控制面板左边、坐落于形象化ATOLL字眼中间的黑色小圆窗中识别型号规格。ATOLL珊瑚礁功放维修中心，维修ATOLL珊瑚礁功放机各种各样常见故障，无法开机，没开关电源，一边没有声音，功放管烧毁等问题，老师傅很多年检修工作经验，原厂装配的零配件，修完调音检测。本中心经营规模不断发展，至今已是各国好几个音箱电器厂家售后维修服务安装公司。本中心以国际性检测标准管理方法.中国统一服务点,检修企业。

放大器的噪声有交流声、爆裂声、感应噪声和白噪声等。检修时，应先判断噪声来自于前级还是来自于后级电路。可把前、后级的信号连接插头取下，若噪声明功放显变小，说明故障在前级电路；反之，故障在后级电路。交流声是指听感低沉、单调而稳定的100Hz交流哼声，主要是电源部分滤波不良所致，应着重检查电源整流、滤波和稳压元件有无损坏。

ATOLL珊瑚礁功放维修中心，专修ATOLL珊瑚礁功放各种故障，开不了机，没电源，一边没声音，功放管烧坏等问题，师傅多年维修经验，原厂配件，修好调音测试。本中心规模不断扩大，至今已是国内外多个音响电器厂家售后服务维修公司。本中心以国际质量标准管理.国内统一服务网点,维修单位。

总部地址：广州市白云区广州大道北1966号怡兴新村118号音响维修中心

AM400后级独享一个巨型的电源环牛达到了1015

VA，占据了箱体的很大一部分，关键是还异常的厚，电源供应非常的宽裕充沛，西班牙厂牌HR DIEMEN EFITER的定制品。里面的连线也为法国线材大厂定制。

