

# 史托斯冷光源维修

产品名称	史托斯冷光源维修
公司名称	广州云启医疗设备维修服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州天河区东环路126号广信(国际)机械大厦2栋311
联系电话	15013291722 15013291722

## 产品详情

广州云启--史托斯冷光源维修价格

### 2.故障分析与处理

打开冷光源机壳，发现冷光源供气为一个15V/12W电磁气泵，工作是由供电电源盒提供15V电压给线圈，启动电磁阀在密闭空间内上下运动产生输出气压。电子设备长期工作，进入气泵内部的进气孔会被灰尘堵塞，导致进气量不足，使输出气压变低，清洗后改善了进气量，但输出气压仍然不理想。检查后发现电磁阀下端连带一弹簧使电磁阀上下运动输出气压，该弹簧因长期工作后弹性变差，导致电磁阀运动力量变弱，行程变短。史托斯冷光源维修价格

广州云启--史托斯冷光源维修价格

因电磁气泵为配件，配件在市场上无法购买，向厂家购买又会产生较高费用。因此采用如下方法修复上述故障：从机电配件市场上购得规格一致的弹簧，史托斯冷光源维修价格，将原弹簧更换掉，调整弹簧使弹簧与电磁阀水平一致，安装时注意气泵的密闭及上盖方向。所有配件安装完成后，接通冷光源工作电源，交临床医生使用，气泵供气正常，当设置置于“HIGH”、“MED”状态下胃体、肠腔均能迅速充盈，故障排除。史托斯冷光源维修价格

广州云启--史托斯冷光源维修价格

22220055-3H3-Z摄像头，三晶片，高像素1920x1080，逐行扫描，50/60Hz，光学变焦f=15-31mm

20133101-1氙灯冷光源XENON300，带有集成SCB模式的电源：100-240VAC，50/60Hz，包括：400A电源线610AFT硅胶管套装，长2.5m20090170SCB连线，长100cm

26331009-1多功能膨宫泵，供电要求：100-240VAC，50/60Hz，包括：26331020-1HAMOUEndomat主机，带SCB集总监控功能;400A电源线；20090170SCB连接线；3套一次性消毒冲洗管用于妇科手术，3套一次性消毒冲洗管用于腹腔镜手术。史托斯冷光源维修价格

广州云启--史托斯冷光源维修价格

维修STRYKER史赛克摄像仪597T688688i888i988988i1088i

维修CIRCONACMI顺康MV-9695MV-10105MV-10121MV-10571，MICRODIGITALII，ACMIMicroDigitalIP4.2，CIRCONMicroDigitalIP2.0，ACMIMicroDigitalIP6.2

维修OLYMPUS奥林巴斯OTV-SCOTV-S5OTV-S6OTV-S7OTV-SXOTV-SX2OTV-SEOTV-SP1内窥镜摄像仪史托斯冷光源维修价格

广州云启--史托斯冷光源维修价格

广州云启的摄像系统维修第三方服务商，内窥镜系统维修、摄像系统维修、软镜图像处理器等。服务的品牌有：Olympus、storz、stryker、wolf、康美、阿克曼、富士、宾得等内窥镜系统维修。史托斯冷光源维修价格

广州云启--史托斯冷光源维修价格

史赛克stryker内窥镜摄像系统常见的维修型号：

史赛克stryke578摄像主机维内窥镜摄像系统维修

史赛克stryke590摄像主机维内窥镜摄像系统维修

史赛克stryke592摄像主机维内窥镜摄像系统维修

史赛克stryke596摄像主机维内窥镜摄像系统维修

史赛克stryke597T摄像主机维内窥镜摄像系统维修

史赛克stryke688摄像主机维内窥镜摄像系统维修

史赛克stryke782摄像主机维内窥镜摄像系统维修

史赛克stryke810摄像主机维内窥镜摄像系统维修

史赛克stryke882摄像主机维内窥镜摄像系统维修

史赛克stryke888摄像主机维内窥镜摄像系统维修

史赛克stryke988摄像主机维内窥镜摄像系统维修

史赛克stryke108HD摄像主机维内窥镜摄像系统维修

史赛克stryke1088i摄像主机维内窥镜摄像系统维修

史赛克stryke1188摄像主机维内窥镜摄像系统维修

史赛克stryke1288摄像主机维内窥镜摄像系统维修

史赛克stryke1288HD摄像主机维内窥镜摄像系统维修史托斯冷光源维修价格

史托斯冷光源维修价格由广州云启医疗设备有限公司提供。广州云启医疗设备有限公司是广东广州,医疗服务的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在广州云启领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创广州云启更加美好的未来。