

佛山考电工证，佛山电工证报考机构，佛山电工证办理

产品名称	佛山考电工证，佛山电工证报考机构，佛山电工证办理
公司名称	佛山市全卓技术服务有限公司
价格	500.00/件
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区陈村镇赤花居委会广隆工业园兴业4路顺联机械城第1栋二层A01号（住所申报）（注册地址）
联系电话	18054261664

产品详情

佛山考电工证，佛山电工证报考机构，佛山电工证办理

《安全生产法》第二十七条规定：‘生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取的特种作业操作资格方可上岗’

英杰电工焊工叉车培训考证机构 业务范围：电工证 焊工证 高空作业证 叉车证 起重机司机 起重机指挥 特种设备安全管理 锅炉证 铲车证 挖掘机证等全工种

- 1、左零右火。
- 2、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、M、N，爱护接地线双颜色(PE)。
- 3、变压器在运行中，变压器各相电流不应超过额定电流；zui大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。
- 4、同一台变压器供电的系统中，不宜爱护接地和爱护接零混用。
- 5、电压互感器二次线圈的额定电压一般为101V。
- 6、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流，有可能烧坏互感器，为此电压互感器的一次，二次侧都装设熔断器进行爱护。
- 7、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等。

- 8、低压配电装置前后左右操作维护的，通道上应铺设绝缘垫，同时严禁在通道上堆放其他物品。
- 9、熔断器的额定电压必需大于等于配电线路的工作电压。
- 10、刀开关作用是隔离电源，平安检修