

金属检测器X-RAY电源维修TECHIK射线源维修 TXR-4080SP X-RAY

产品名称	金属检测器X-RAY电源维修TECHIK射线源维修 TXR-4080SP X-RAY
公司名称	深圳市佳轩工业自动化有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	直流电源维修:进口射频电源维修 射频电源售后维修:维修射频电源公司 高压电源维修:专业射频电源维修
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道凤凰社区建设五巷10号102
联系电话	17324483957 17324483957

产品详情

金属检测器X-RAY电源维修TECHIK射线源维修 TXR-4080SP X-RAY

美国SEREN (赛恩) 电源 :

R系列射频电源 : R301-13、 R601-13、 R1001-13、 R1001/1.2、 R2001-13、 R5001-13、 R5001-13、 R10,001-13、 R15,001-13、 R20,001-13 HR系列射频电源 : HR601HRL10011001、 HR1501、 HR2001-AC、 HR2001、 H R3001、 HR5001 L系列低频电源 : L301、 L601、 L1001、 L2001、 L3001、 L5001I系列射频电源 : 专用于ICP领域

AT系列自动匹配器 : AT-3、 AT-6/100、 AT-6/500、 AT-10、 AT-20、 AT-30、 AT-50/120、 AT-50/140、 AT-100/160、 AT150/180、 AT-250/250