

株洲市经开区公司感应门厂家

产品名称	株洲市经开区公司感应门厂家
公司名称	株洲市荷塘区致远门控经营部
价格	1000.00/件
规格参数	公司地址:湖南株洲 品牌:致远 送货范围:湖南周边
公司地址	株洲市荷塘区新塘路1600号
联系电话	13973325267

产品详情

株洲市经开区公司感应门厂家

我们是株洲市荷塘区致远门控经营部，作为一家自动感应门厂家，我们将为您介绍我们的产品和服务。

价格：

产品参数：

品牌：致远 公司地址：湖南株洲 送货范围：湖南周边

感应门材质

我们的感应门采用高品质材料制造，确保产品的稳定性和耐用性。门板部分采用了优质不锈钢，具有防水、防锈、耐腐蚀的特性，适用于各种气候环境。门框部分采用坚固的铝合金材料，结构牢固，能够承受较大的风压。

故障原因

在使用感应门过程中，可能会遇到一些故障情况。我们对常见的故障原因进行了分析和解决方案：

感应门不灵敏：可能是由于感应器故障或者感应距离设置不当。我们的产品采用先进的感应技术，确保门的灵敏程度。如果遇到不灵敏的情况，请您检查感应器是否安装正确，并调整感应距离。感应门开关不稳定：可能是由于电源质量问题或者接线不好造成的。我们建议您使用稳定的电源，并且确保正确接线。感应门损坏：可能是由于外部力量撞击或者雨水浸泡导致的。我们的感应门具有抗冲击和防水设计，但是请您在使用过程中注意避免外力撞击和雨水浸泡。

通过上述介绍，我们希望能够为客户从多个视角全面了解我们的产品，解决客户的疑虑，并加入了可能忽略的细节和知识。如果您对我们的感应门感兴趣，请随时联系我们，我们将为您提供更详细的信息和优质的服务。

一、故障原因分析

1.传感器问题：自动门的传感器是其核心部分，用于检测人体的移动并发送信号给电机。当传感器出现故障时，自动门将无法正常工作。这可能是由于传感器的灵敏度降低、精度失准，或者传感器被损坏导致的。这个问题是大家常见的一种自动门感应故障。

2.电机及控制系统问题：自动门的运行依赖于电机和控制系统。当电机或控制系统出现故障，自动门可能会表现出感应不灵的问题。例如，电机的扭矩不足，或者控制系统的电路板损坏等，都可能导致此故障。

3.电源问题：自动门的电源故障也可能导致感应不灵。例如，电源的电压不稳定，或者电源的电路板损坏，都会影响自动门的正常运行。

4.环境干扰：自动门也可能受到环境因素的影响，如磁场、电磁干扰等。这些因素可能会影响传感器的信号接收，从而导致自动门的感应不灵。