

福州厂房降温通风 福州厂房降温 福州宇风环保设备公司

产品名称	福州厂房降温通风 福州厂房降温 福州宇风环保设备公司
公司名称	福州宇风众通环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山镇盖山镇齐安村85号-2
联系电话	13960854683 13960854683

产品详情

冷风机日常保养和维修：

1、霜化不均匀的原因

检验分液器分布头是否堵死或分布角是否不均匀。

水在该体系中的分布角度是否存在结冰现象。

如果系统停机时设计中没有制冷剂积聚动作，冷风机底部有冷媒滞留现象，福州厂房降温通风，系统启动时这些冷媒优先蒸发，福州厂房降温设备安装，从而导致冷风机底部结霜严重。

冷风机吸气面离库板过近，导致排气管底部气流集中，福州厂房降温设备，易造成严重结霜。

温度传感器放置不当，使霜不能被除去。

冰箱开机太频繁，除霜次数太少，除霜时间太短。

在低温系统中，排水管未做U形弯曲，导致室外空气倒吸回蒸发器，导致不均匀结霜。

湿帘风机抽水的故障及检查工作

湿帘风机出现故障往往是以下几种：

1、湿帘风机潜水泵烧坏了。潜水泵在缺水的情况下容易烧坏。

2、湿帘风机水泵与出水管接口没有拧紧。如果潜水泵接口与出水管接口没有拧紧的话，中间就会有一定的空隙，这有可能会導致水压下降，出水量过小。

3、湿帘风机水泵线头连接错误。如果水泵线头接反将会导致出水量过小。

根据以上故障，小编总结了以下几种方法进行检查：

1、水泵与出水管的接口要拧紧；

2、水泵接线要正确；

3、检查水泵是否正常运转，福州厂房降温，如果发现水泵烧坏需要及时维修或更换新水泵。

湿帘风机的潜水泵在缺水的情况下极易烧坏，所以如果想避免这些情况的发生，建议使用高脚水泵，因为高脚水泵都有缺水自相保护功能，可以避免因缺水造成的水泵烧坏。

负压风机选择风机盘管时应注意的问题

风量：目前我们在进行具体工程设计中往往是根据计算所得冷负荷通过查阅有关厂家的样本来选择风机盘管。如何考虑盘管的风量是一个问题。市场上多数厂家的盘管都只有一种三排管的，但也有厂家提供二排管的盘管。笔者认为对于大多数民用建筑空调系统而言选择二排管的盘管更为有利(对高湿度场合例外)。这是因为二排管的产品在同样冷量下风量较大，这将增大空调房间的换气次数，有利于提高空调精度及舒适性。同样冷量下，采用小温差、大风量送风，会取得比大温差、小风量送风更佳的空调效果。

福州厂房降温通风-福州厂房降温-福州宇风环保设备公司由福州宇风众通环保设备有限公司提供。福州宇风众通环保设备有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宇风环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吕先生。