

# 利懿减速机参数 苏州利懿减速机 苏州汉弗瑞自动化

产品名称	利懿减速机参数 苏州利懿减速机 苏州汉弗瑞自动化
公司名称	苏州汉弗瑞自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区木渎镇中山东路98号
联系电话	18261435920 15862390791

## 产品详情

减速机常用的轴承种类

无内圈单列滚针轴承（GB/T5801-1994）冲压外圈滚针轴承（GB/T12764-1991）

带紧定套的外球面球轴承（GB/T7810-1987）四点接触球轴承（GB/T294-1994）带紧定套的调心轴承（GB/T282-1994）单列滚针轴承（GB/T5801-1994）

无内圈单双列滚针轴承（GB/T5801-1994）

带顶丝和偏心套的外球面轴承（GB/T7810-1987）

减速机里的轴承也常包括这些。

空调用的多是双列角接触轴承，电磁离合器轴承等。

苏州汉弗瑞是生产减速机的厂商，公司採用进口设备，按照德国制作工艺向国内外客户提供各类的产品。  
减速机轴承的安装事项

减速机上部的轴承采用浸油或强制润滑，速机为了防止下部轴伸方向漏油，密封方式采用组合式密封，在现在所选的减速机中，利懿减速机生产厂家，不需要强制润滑，采用的是浸油润滑，这就需要在减速机上部有个补油箱，并且补油箱的油位应高出减速机上部轴承位置，以满足轴承浸油润滑的需要。

值得注意的是减速机的输出轴所承受的轴向力和径向力问题，由于减速机输出轴所配轴承是按照常规安装，利懿减速机原理，承收外力是有一定限制的。在有较大外力时，要根据提供的轴向力、径向力情况，重新设计减速机结构选择轴承。

怎样解决减速机早期点蚀的状况？

怎样解决苏州行星减速机减速机早期点蚀的状况。苏州行星减速机点蚀肯定与润滑油有关系，利懿减速机参数，同时它还要与减速机的材料有密切联系。平时的使用过程一会有处理规范。还有一点就是由于齿轮接触不好造成局部超负荷而产生的，苏州利懿减速机，齿轮的局部超负荷使实际接触应力大大超过齿轮材料的许用接触应力，有的齿轮达不到全齿长接触或仅在齿的一端接触，甚至对角接触。

### 一、材料及处理规范的影响

齿轮材料的选择正确与否以及使用负荷的匹配情况，热处理硬度的选择与匹配，也是影响早期点蚀的原因。

利懿减速机参数-苏州利懿减速机-苏州汉弗瑞自动化(查看)由苏州汉弗瑞自动化科技有限公司提供。“研发,销售：自动化设备,电器设备”选择苏州汉弗瑞自动化科技有限公司，公司位于：江苏省苏州市吴中区木渎镇中山东路98号，多年来，汉弗瑞坚持为客户提供好的服务，联系人：苗先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。汉弗瑞期待成为您的长期合作伙伴！