

# 河南洗井清蜡车 清蜡车生产厂家 荣丰石油

产品名称	河南洗井清蜡车 清蜡车生产厂家 荣丰石油
公司名称	河南荣丰石油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市106国道与锦田路口向东200米路南
联系电话	18539301139 18539301139

## 产品详情

洗井清蜡车是在汽车底盘上改装而成的石油特车，主要用于生产油井的正常热洗井、解堵；高压洗井、试压；配合修井作业进行管、杆清蜡；还可广泛用于加热其他介质，疏通、解冻地面管线及清洗设备等各种作业。

产品特点：其集高压洗井、高压固井、加热洗井、蒸汽清蜡、试压等多种功能于一身。具有介质流动平稳，热值高，热效率好，设备利用率高，清蜡车生产厂家，三缸柱塞泵及车载特种锅炉使用寿命长，洗井清蜡车厂家，车载特种锅炉的操作系统操作简单，点火，河南洗井清蜡车，维修保养方便等特点，是油田洗井、固井、清蜡作业的理想设备。

油气田勘探开发的主要流程：地质勘察—物探—钻井—录井—测井—固井—完井—射孔—采油—修井—增采—运输—加工等。这些环节，一环紧扣一环，相互依存，密不可分。地质勘探就是石油勘探人员运用地质知识，携带罗盘、铁锤等简单工具，在野外通过直接观察和研究出露在地面的底层、岩石，了解沉积地层和构造特征。收集所有地质资料，超导洗井清蜡车，以便查明油气生成和聚集的有利地带和分布规律，以达到找到油气田的目的。

洗井清蜡车起动机常见的故障有哪些？

- 1、接通起动开关后，起动机高速旋转而发动机曲轴无反应。这种现象表明故障发生在起动机的传动机构上，这有可能是传动齿轮或单向离合器磨损造成的。
- 2、起动机无法正常工作，驱动齿轮不转。引发这种现象的原因很多，例如电源线出现问题、起动开关接触盘烧蚀以及发动机阻力过大等等。
- 3、起动机动力输出不足，无法带动曲轴。励磁线圈短路和蓄电池亏电均可引发起动机动力不足。

- 4、起动机运转声音刺耳。这有可能是单向离合器卡死或起动机安装不当造成的。
- 5、起动机开关时有“嗒嗒”的声音，但是不工作。保持线圈断线或蓄电池严重亏电会导致这种现象。

河南洗井清蜡车-清蜡车生产厂家-荣丰石油(推荐商家)由河南荣丰石油机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南荣丰石油机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钻采设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!