

番茄粉压力喷雾干燥机 无锡现代喷雾干燥 如东喷雾干燥机

产品名称	番茄粉压力喷雾干燥机 无锡现代喷雾干燥 如东喷雾干燥机
公司名称	无锡市现代喷雾干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区前洲街道堰玉路18号
联系电话	15061517332

产品详情

离心喷雾干燥设备大部分的干燥故障都在于对进排风机的风量或风压的调整失误所造成的，一般都是排风量低、风压低，造成的结果便是设备的负压过低，排风温度过高，导致产品的含水量进步。在日常运作中怎么降低离心喷雾干燥设备能耗的办法较多。依据不同类型、不同适用范围的设备有着相对应的减少能叫办法。

方法如下：1、降低蒸腾负荷的方法。设备的蒸腾负荷过大，说明物料中的固含量较低。这将大大降低干燥机的热效率。恰当进步料液的固含量，以降蒸腾负荷。2、能够经过设备进风口出的干燥介质温度。经过实验数据统计发现，如东喷雾干燥机，如恰当增加进料口的干燥介质温度能有效上升热效率。温度的凹凸需求视产品的性质决定。3、能够对料液进行预热。在进行干燥之前，将料液进行预热有利于缩短干燥周期。余热收回再利用。尾气中往往具有较高的温度，离心喷雾干燥设备可选择余热收回系统，对尾气的热能进行有效利用。

谈谈离心喷雾干燥机生产过程中的质量问题

1、保质不保量

离心喷雾干燥机在运转中，干燥产品的目标能够满足要求，但产值却达不到要求，这种状况出现很多的是间歇式干燥设备或静态干燥设备中，这些设备有很大的特点是所干燥的物料含水率一般较少，另外，设备能够任意调整物料的干燥时刻，也可任意改变工作温度，这样就能够满足使产品质量不变，而放弃了产值。

2、保量不保质

这种状况常出现在双方的沟通和技能猜测上，企业依照自己的干燥技能常规设计，多以蒸腾水量为根底数据，疏忽了干燥后产品目标的变化，番茄粉压力喷雾干燥机，使之后离心喷雾干燥机不能满足用户所

希望的目标。

3、质量不保

作为业内人士，低压喷雾干燥机，对上述两种出现的问题是很理解，有时乃至无法避免，只能说是离心喷雾干燥机的设计失误，可是，假如一套装置即不保质也不保量，那只能算是失败。

系列高速离心喷雾干燥机是用于烘干等液体乳液，悬浮液，糊状物，溶液等特殊用途的喷雾干燥机。

尤其是对聚合物和树脂等物料进行干燥处理，染料和颜料类;陶瓷，玻璃类;除锈剂，杀虫剂;碳水化合物，乳制品;清洁剂和表面活性;肥料;有机和无机化合物液体物质。

空气进入空气分配器而在于干燥器顶部，通过浸润和加热器，访问螺旋均匀再用热空气进入干燥机。在材料槽被送到离心是在干燥机中通过泵的顶器过滤后，这使得喷入等，然后在流体和热空气接触，以流动的小物件材料液滴的材料的流体，水分快速蒸发，干燥到成品在比较短的时间。将产物从干燥机和旋风分离器的底部耗尽时，废气被提取并且由鼓风机排出。

番茄粉压力喷雾干燥机-无锡现代喷雾干燥-如东喷雾干燥机由无锡市现代喷雾干燥设备有限公司提供。无锡市现代喷雾干燥设备有限公司是从事“无锡喷雾干燥机,离心喷雾干燥机,压力喷雾干燥机厂家”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。