

高密市万宝配件 实木楼梯立柱砂光机 淄博楼梯立柱砂光机

产品名称	高密市万宝配件 实木楼梯立柱砂光机 淄博楼梯立柱砂光机
公司名称	高密市万宝配件加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市密水街道张家埠社区郑家庄
联系电话	13563677013

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市万宝配件加工厂

万宝机械砂光机的日常操作

1. 如使用测厚装置，把试验板放在测厚点的下方并用手压着，在大于板厚约3mm的台面高度的时候开始升高台面，在台面升高自动停止后，启动(慢速)传送带，实木楼梯立柱砂光机厂家，把板喂入到第二压板下，确定板被压得合适。可以用手动微调台面高度来修正。
2. 喂入试验板到砂头下面，保证砂头两边的压板都正确压到木板，实木楼梯立柱砂光机，慢慢降下砂头，直到砂带正好接触到木板(用手转动砂带，楼梯立柱砂光机厂家，感觉有加重、并听到沙沙的擦板声音。)
3. 用同样的方法，淄博楼梯立柱砂光机，调节其他砂头。
4. 启动传送带，把板从机器中取出。
5. 先点动各主电机，确保砂带正常摆动后，再分别启动砂头电机。

万宝木工机械浅析砂光机的安全操作常识

1、正常运转操作中，请随时注意安培表的电负荷量，防止出现因机器过载而出现跳机或砂纸不堪负荷，致使砂带崩裂或断裂等现象。矫正方法：1 把砂光带的速度减慢；2 更换砂粒比较粗的砂纸；3 把橡胶轮或砂光压板的位置再升高些以减少砂光量。

2、该砂光机台面上下调整使用电脑数字升降控制器操作，台面调整严禁超出控制器的调整范围，不可私自手动调整台面高度，以免造成台面倾斜或升降控制器数据错误，输送带速度采用无极变速调整，速度要在机器运行中调整。

万宝木工机械浅析砂光机的基本故障是什么呢？

替换砂带后砂削板尺度发生变化、砂光机的悬臂在锁紧块松开或锁紧时，方位泌动较大，正常应在0.5mm以内。假如太大，当锁紧块锁紧悬臂时，锁紧力的巨细区别会使悬臂的重复精度发作不同，导致砂光板尺度动摇，直接影响砂光机砂削精度。当发作悬臂差错太大时(超越0.5mm)应拧紧块固定螺栓恰当调整，一起在替换砂带时，锁紧块锁紧力度应共同。

高密市万宝配件(图)-实木楼梯立柱砂光机-淄博楼梯立柱砂光机由高密市万宝配件加工厂提供。高密市万宝配件加工厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。万宝配件——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市高密市密水街道张家埠社区郑家庄，联系人：赵军。同时本公司还是从事楼梯立柱打磨机，楼梯扶手打磨机，楼梯立柱打磨机生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。