

东营煤矸石多孔砖 煤矸石多孔砖出厂价 新甫建材

产品名称	东营煤矸石多孔砖 煤矸石多孔砖出厂价 新甫建材
公司名称	新泰市新甫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市翟镇唐立沟村
联系电话	13905487158

产品详情

多孔砖空心砖傻傻分不清？不懂这个你就亏大了！

城市里，房价月月高，实在是太昂贵，还是回农村吧！自建房的面积任你选，多好。说到自建房，肯定是少不了材料砖，现在砖已经不是那种实心砖，都是多孔砖和空心砖，说到这，问题就来了，煤矸石多孔砖出厂价，这多孔砖和空心砖有啥区别呢？

多孔砖是由粘土、页岩、粉煤灰等为原料经成型焙烧而成的，其孔洞率的大小在15%至30%左右，适用于做砖混结构的承重墙体。其孔型为圆形或非圆形，孔的尺寸虽小但是数量多，从而呈现出长方形或圆形孔的多孔砖，和在砖上开孔是不一样的。

空心砖的种类有水泥空心砖、粘土空心砖、页岩空心砖。通常来说空心砖的孔洞率在15%以上，这样不仅能节省大量的土地用土和烧砖燃料，而且还减轻了运输重量和制砖和砌砖的劳动力，从而使施工的进度变快，在减轻建筑物自重的同时降低造价等诸多优势。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：新泰市新甫新型建材有限公司

烧结砖面层掉粉的原因

我们铺设烧结砖时会发现有些砖表面有一层砖粉，这是因为砖经过冬天的风吹雨打出现了掉粉的问题。那么，为什么会出现这种问题呢？下面的内容可以为大家详细解答这一问题。

面层掉粉的问题多出现在质量较差的烧结砖上，这是因为有些生产厂家为了节约成本，在用料和烧结过程中省略了好多环节，在粉料的时候省略了好几次粉料工艺，为了节约时间，原料中的小石粒没有处理好，而且，烧结过程停在窑炉的时间过短，导致烧结出来的砖吸水过后砖内的小石粒开始向石灰一样开始供起并产生小白点，而冬天气温低，该砖一冻就裂，等冻融化之后表面就开始脱落了。

我们了解了烧结砖掉粉的主要原因后，日后选购时一定要认清产品，提前检测，以免买到劣质的砖，影响建筑施工的质量与进程。

砖坯干燥是烧结砖整个生产过程中不可或缺的重要一环，因此，掌握砖坯的干燥过程是很有必要的。下面的内容为大家详细介绍了烧结砖的砖坯干燥过程！

第一个阶段为等速干燥阶段，在此阶段水分大量排出，当周围环境的温度、湿度等条件不变时，水分的排出速率近似是恒定的，故称为等速干燥阶段。此外，水分的蒸发仅发生在坯体的表面上，干燥速度等于水分的蒸发速度，故凡是影响表面蒸发的速度都能影响干燥速度。

第二个阶段是减速干燥阶段，随着干燥时间的增加，坯体中的水分减少，煤矸石多孔砖出售，坯体中的有效蒸发面积减少，干燥速度逐渐降低。此外，东营煤矸石多孔砖，水分从表面蒸发的速度超过自坯体内部向表面扩散的速度，因此干燥速度受空气的温度、湿度和运动速度影响较小。

第三个阶段为平衡干燥阶段，煤矸石多孔砖怎么卖，此时干燥速度逐渐趋近于零，终坯体中的水分不再减少，留在坯体中的水分等于固体颗粒所吸附的平衡水。平衡水的含量取决于物料的性质、颗粒大小和干燥介质的温度和湿度。

东营煤矸石多孔砖-煤矸石多孔砖出厂价-新甫建材(推荐商家)由新泰市新甫新型建材有限公司提供。东营煤矸石多孔砖-煤矸石多孔砖出厂价-新甫建材(推荐商家)是新泰市新甫新型建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高总。