

车载静音发电机组

产品名称	车载静音发电机组
公司名称	湖北闽东瑞格电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省枣阳市南城和谐路中段
联系电话	17386633888

产品详情

发电机组使用注意事项

- 1、切勿把易燃液体存放在发动机附近。不允许在电池及燃料附近抽烟或打火花，或其他起明火的行为。因为燃料挥发的气体会引起抱炸，此外因电池充电而产生的氟气也会引起抱炸。
- 2、沾有油的擦布要存放在有金属盖的容器里。在连接或断开电池前，将电池充电器的电源断开。
- 3、将导电的物体，如金属工具等，远离外露的带电部份分，例如输出电极，防止产生电弧或火花，因电弧会使燃料或气体引起抱炸。
- 4、切不可在机器运转时将燃料注入油箱。切不可在已知有燃料泄露时还试图开机。
- 5、在排气系统中如积存过量的未燃气体时，要特别小心，因存有潜在的抱炸风险。这些气体是由于反复启动开机而未有启动，或因检查气阀，而积存的，应先把气排走后再启动。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北闽东瑞格电机有限公司

柴油发电机组厂家分享发面电机冒蓝烟或者白烟时这样处理:发电机组厂家，车载静音发电机组，湖北发电机组厂家介绍柴油发电机组在使用过程中会遇到冒蓝烟和冒白烟的现象，那么是什么原因导致柴油发

电机组出现这样的现象呢?有什么解决方法呢?

1、发动机润滑油过多

检查润滑油油位

2、使用错误类型或牌号的润滑油

更换润滑油和滤清器，确保使用正确的润滑油

3、使用错误类型或牌号的燃油

更换、并确保使用正确的燃油

4、气缸盖漏水

检查气缸盖和缸垫，必要时更换

5、发动机已到大修期限

柴油发电机组出现频率不稳定的原因是什么？

1、燃油中有空气或水份，将燃油系统排气，排清喷嘴总成失效，更换喷嘴总成；

2、油门调整不当或油路阻塞我们就需要调整油门或清洗油路；

3、周率转换器或周率表失效，必须更换周率转换器或周率表；

4、电子调速器故障，检查电子调速器及转速传感器；

5、机组运转震动太大，检查机组避震设备；

6、机组放置不平，检查是否相差太大，负载太大，除去部分负载，燃油滤清器失效
更换燃油滤清器燃油泵故障检查燃油泵。

车载静音发电机组由湖北闽东瑞格电机有限公司提供。湖北闽东瑞格电机有限公司是从事“发电机组,柴油发电机组,动力发电机组”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：阮经理。