

苏州grundfos水泵机械密封

产品名称	苏州grundfos水泵机械密封
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	600.00/件
规格参数	格兰富机封:Q=33 CR15-6:H=80 苏州:kw7.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

grundfos轴封，grundfos密封件，grundfos配件，grundfos导叶，格兰富水泵机械密封

CR45-1 hHQQE机械密封，此款机械密封代码是96525458CR45-7 HQQV

机械密封代码，此款代码是：96525450

CR32-2-2机械密封，此款机械密封代码是96525458

不同机械密封的代码不一样子，机械密封大小有所差异，和轴的轴径也有关系，欢迎来点咨询。

5，密封面受力不均匀，如果动环后的弹簧作用在动环面上的力不均匀，也不能形成水膜，使机械密封损坏。安装过程中，密封面调整得不平也会导致它受力不均匀。

格兰一.导致密封面损坏的原因：

1，杂质进入密封面，导致密封面损坏，不能形成水膜。

2, 气蚀。水泵进水量不够或出水量过大, 都会出现水泵吸不上水的情况, 从而形成气泡, 气泡被叶轮加压后体积变小, 气泡到达机械密封位置后, 由于外部压力减小, 使机械密封面, 或橡胶圈损坏。

3, 介质温度太高, 或太低, 导致机械密封损坏。

4, 串量调整得过多, 机械密封压得太紧, 导致机械密封不能形成水膜, 动静环干磨, 导致机械密封损坏。

富水泵, 机械密封面损坏的主要原因是前两种, 很少出现第三种情况。而第四, 第五种情况也很少发生, 因为格兰富水泵每一台泵, 出厂前都是经过测试的。

二.导致橡胶圈损坏的

1,

介质错误, 有些橡胶件是耐油的, 有些橡胶件是耐碱的, 不同的价值所选择的密封件也应该不一样。

2, 气蚀。前面已经讲过。

格兰富水泵的质量是非常好的, 一般情况下不会发生故障, 客户一定要正确使用它。

CR5-14 CR5-10 CR5-4 CR15-2 CR15-4 CR15-7

CR20-3 CR20-8 CR20-9 CR32-3 CR32-4 CR32-7

格兰富格兰富工厂的技术为依托, 力求为客户提供好的产品。本公司主要提供格兰富全系列水泵, 水泵配件, 水泵安装, 水泵维修, 恒压变频供水系统等服务。

CR CRN TP NBG立式多级泵共有1.2.3.4.5.8.10.15.16.20.32.45.64.90.120.150等系列,