

昆明日光温室大棚 日光温室大棚公司 芷阳温室

产品名称	昆明日光温室大棚 日光温室大棚公司 芷阳温室
公司名称	云南芷阳温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市呈贡区兴呈路
联系电话	13629635159 13629635159

产品详情

大棚设施的维护：1.防止人为增加负荷。不要任意把扁豆、丝瓜、南瓜等攀缘果蔬牵到大棚上，昆明日光温室大棚，否则遇到刮风

下雨天气，骨架就难以承受，容易造成骨架裂缝、折断、倒塌。2.及时夯实棚脚。由于土壤本身在自然界中的涨

塌、缩塌及雨水冲淋等关系，间隔一段时间后，脚洞边的土会自然形成空洞间隙，如遇连续干旱后暴雨，日光温室大棚搭建，极易造成

大棚倾斜、损毁，每年至少要对棚脚脚洞进行2次填土。

薄膜温室大棚优点：1.运用薄膜温室大棚骨架技术能够生产：弧形、矩形、椭圆形、异形、镀塑、实心、空心

等各种型号的大棚骨架商品，长度、弧度、高度、跨距、粗细可随意调节。2.品质可靠：薄膜温室大棚骨架技

术可靠，已在推广。商品坚硬如石、光滑如镜、吸热导热小、不烤棚膜、不烧棚膜、耐老化、无毒无气

味无污染，安装齐整，日光温室大棚公司，不必每年拆换，日光温室大棚造价，使用年限可以达到10—15年以上。是现阶段市场上：竹材、混凝土、钢

管、钢筋、铝合金型材、塑钢等材质的大棚支架（骨架）的理想化替代商品。

温室大棚建造中容易出现的问题：1、两温室大棚之间的空地太少，会影响到光照。蔬菜则会因温度过低而出

现“低温障碍”。同时，蔬菜生长因缺乏光照而无法进行光合作用，导致“面黄肌瘦”，甚至“饥饿”而

亡。2、缺少排涝系统，在雨量大的季节，很容易造成温室大棚的坍塌或会使种植的蔬菜等普遍出现沤根、死

棵现象，导致巨大的经济损失。3、温室大棚后墙没有采取保护措施，容易缩短温室大棚的使用年限。4、温室

大棚里面后两排的立柱离的太大，承受的压力太小，建温室大棚要采用钢管作骨架，温室大棚内高立柱选用5

.8米（下埋60厘米左右），后墙高度4.5米左右。

昆明日光温室大棚-日光温室大棚公司-

芷阳温室(诚信商家)由云南芷阳温室工程有限公司提供。云南芷阳温室工程有限公司是云南昆明,农用品的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在芷阳温室领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创芷阳温室更加美好的未来。