

福田瑞沃5系重卡190马力6X2自卸车配件

产品名称	福田瑞沃5系重卡190马力6X2自卸车配件
公司名称	济南市福鑫源重型汽配有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄岗路无影山汽配城F5-6档
联系电话	0531-88348183 13969195933

产品详情

福田瑞沃5系重卡190马力6x2自卸车配件 济南市福鑫源重型汽配有限公司主要经营国内外重型卡车配件,国内外发电机主配件,沃尔沃卡车配件,雷诺卡车配件,斯堪尼亚卡车配件,欧曼卡车配件,斯太尔卡车配件,红岩卡车配件,珀金斯发动机,上柴欧康发动机,潍柴发动机,康明斯发动机,陕西法士特变速箱,大同变速箱,浮动车桥配件,485单级减速桥,上等产品。作为经营国内外重型卡车配件,国内外发电机主配件的企业,我们始终坚持诚信和让利于客户,坚持用自己的服务去打动客户。电话:0531-88348183
传真:0531-58815939 手机:13969195933 联系人:谢文旭 张丽萍 网址:<http://www.fuxyzq128.com>
地址:济南市天桥区黄岗路无影山汽配城f5-6档

3. 及时更换失效油封。车上很多动置部位(如油封、o型圈)会因安装不妥,轴颈与油封刃口不同心,偏摆而甩油。有些油封使用过久会因橡胶老化而失去弹性。发现渗漏应及时更新。?4. 避免单向阀、通气阀堵死。由此引起箱壳内温度升高,油气充满整个空间、排放不出去,使箱壳内压力升高润滑油消耗增加和更换周期缩短。发动机通气系统堵塞后,增加了活塞的运动阻力,使油耗增加。由于箱壳内外气压差的作用,往往会引起密封薄弱处漏油。因此需对车辆进行定期检查、疏通、清洗。?5. 妥善解决各类油管接头密封。车用联管螺母经常拆装,容易滑丝断扣而松脱,会引起渗油。更换联管螺母,用研磨法解决其锥面密封,使螺母压紧而解决密封。?6. 避免轮毂甩油。轮毂轴承及腔内润滑油脂过多,或其油封装配不妥,质量不良及老化失效;制动频繁引起的轮毂温度过高;车轴螺母松动等都会引起轮毂甩油。3、上户分类