

# 工业污水处理设备 保山工业污水处理设备 水鑫科技

产品名称	工业污水处理设备 保山工业污水处理设备 水鑫科技
公司名称	云南水鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市西山区新时代燃气具酒店用品市场 8栋23号
联系电话	13577116646 13577116646

## 产品详情

### 活性炭:

活性炭是由木头，残木屑，水果核，椰子壳，煤炭或石油底渣等物质在高温下乾馏炭化而成，制成后还需以热空气或水蒸气加以活化。它的主要作用是清除氯与氯氨以及其它分子量在60到300道尔顿的溶解性有机物质。活性炭的表面呈颗粒状，内部是多孔的，孔内有许多约10nm~1A大小的毛细管，工业污水处理设备价格，1g的活性炭内部表面积高达700-1400m<sup>2</sup>，而这些毛细管内表面及颗粒表面就是吸附作用之所在。影响活性炭清除有机物能力的因素有活性炭本身的面积，孔洞大小以及被清除有机物的分子量及其极性(Polarity)，工业污水处理设备报价，它主要\*物理的吸附能力来排除杂物，当吸附能力达饱和之后，吸附过多的杂质就会掉落下来污染下游的水质，所以必须定时利用逆冲的方式来清除吸附其上的杂质。

这种活性炭滤器如果吸附能力明显下降，保山工业污水处理设备，必须更新。测定进水及出水的TOC浓度差(或细菌数量差)是考量更换活性炭的依据之一。有些逆渗透膜对氯的耐受性不佳，所以在逆渗透之前要有活性炭的处理，使氯能够有效的被活性炭吸附，但是活性炭上的孔洞吸附的细菌容易繁殖滋长，同时对于分子较大有机物的清除，活性炭的功效有限，所以必须\*逆渗透膜在后面补强。

### 故障问题及解决措施

## 1.污水一体化处理设备不能正常出水

原因：可能是接触氧化池、沉淀池、消毒池、污泥池等联通管道发生堵塞，工业污水处理设备厂商，一般堵塞物为脱落的生物膜或者是损坏的弹性立体填料。

解决措施：及时疏通管道，将堵塞物清理干净即可。

## 2.生物膜挂接效果不明显

原因：接触氧化膜曝气不均匀，二沉池污泥的泵提不明显。

解决措施：定时检查接触氧化膜的曝气是否正常，查看二沉池污泥是否泵提至该池，若是都正常，可以向该池投加适量的白糖、尿素。

原因：(1)管道堵塞引起压力升高;(2)皮带罩安装不当引起振动;(3)电机轴承磨损;(4)风机内进入灰尘造成烟伤;(5)无润滑油;(6)润滑不良;(7)V形带轮松动;(8)三角带打滑。

解决措施：(1)清理或更换管路;(2)重新装好皮带罩(3)更换新的轴承(4)拆修风机;(5)检查供油系统;(6)清洗滴油嘴和油过滤器;(7)紧固顶丝;(8)调整皮带张紧度

原因：(1)超负荷运转;(2)风机进口滤清器堵塞;(3)风机转子靠边;(4)润滑油;(5)皮带打滑;(6)润滑不良;(7)风机内部研伤。

解决措施：(1)检查管道是否堵塞;(2)清扫空气滤清器;(3)用木锤轻轻敲打端盖;(4)补充机油及检查供油系统;(5)调整皮带张紧度;(6)换油和清洗滴油嘴及油过滤器;(7)拆检风机。

工业污水处理设备报价-保山工业污水处理设备-水鑫科技由云南水鑫科技有限公司提供。云南水鑫科技有限公司在净水器这一领域倾注了诸多的热忱和热情，水鑫科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：肖经理。