

山东尼龙垫块 中大集团 硬质尼龙垫块

产品名称	山东尼龙垫块 中大集团 硬质尼龙垫块
公司名称	中大空调集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区晶华路中大工业园
联系电话	13734345795 13734345795

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：中大空调集团有限公司

含油尼龙衬板作为一种工程塑料，它具有很多优点

良好的回弹性：含油尼龙衬板可使弯曲面不发生变形，这样能保持强韧度以抵抗由于反复冲击负荷所产生的断裂，这对用于承受高冲击负荷的制作是非常必要的。具有优异的耐磨性和自润滑性。含油尼龙衬板在一般轻负荷低速度的情况下使用时，可以不另加润滑剂。尼龙的特点是在初期使用时稍有磨损，以后就很少磨耗，此外含油耐磨尼龙的摩擦系数也很小，单位面积压力在0.98—6.97范围内，摩擦系数是0.3—0.4并且由于含油尼龙的自润滑性能和吸水率较低因而使它具有不易与其它物料粘结的自洁性。

导致尼龙棒断裂的原因有哪些呢？

- 1、尼龙件厂家的减速箱内的轴承间隙大，造成间隙大的原因是轴承是锥形轴承，外圈没有靠近滚柱。
- 2、大齿轮磨损严重，与小齿轮的线接触或点接触从而产生振动使尼龙棒断裂。
- 3、换上新齿轮后要进行磨合，磨合会产生振动，减速机的轴承间隙大产生更大的振动，从而振动叠加，震断尼龙棒。
- 4、对轮没有找正。通过对其原因的分析已基本确定维修方向，但要排除这个问题就必须停车检修，对球磨机进行一次比较大的维护。

增强尼龙材料是在在尼龙中添加玻璃纤维，材料的拉伸强度、弯曲强度都有大幅度的提高，材料综合力学性能更加，广泛应用于电动工具、汽车行业、运动器材、机械工业、办公装备等领域。

特点：优良的机械力学性能；良好的耐热性；良好的尺寸稳定性；良好的自润滑性和耐磨性；良好的注塑成型性能和外观；良好的着色性能；耐低温。