

龙工叉车LG15ED蓄电池3PZS210 龙工电动托盘堆垛车电瓶24V210Ah

产品名称	龙工叉车LG15ED蓄电池3PZS210 龙工电动托盘堆垛车电瓶24V210Ah
公司名称	山东鹏畅新能源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:火炬/迅炬 型号:24V210Ah 产地:中国
公司地址	山东省济南市历下区工业南路
联系电话	15066660575 18801309060

产品详情

叉车蓄电池厂家教您预防蓄电池漏液的方法

关于漏液现象

上盖与底槽之间密封度欠缺;或因碰撞,使封口胶开裂造成漏液现象。

接线端子处渗酸漏液。

帽阀渗酸漏液。

其他部位出现渗酸漏液现象。

漏液故障检查方法

首先找到漏液的地方,判断漏液的地方的液体是水还是酸(专业的可用PH试纸测试,也可用闻气味的方式判断,一般酸

有刺激性气味。或者将漏液部位液体擦掉,过12小时后再查看有无液体出现)。

在判断确实属于内部漏出液体后,检查漏液处有无破损或撞击痕迹,或电池盖片有无撬动痕迹。

在外观无明显痕迹后,按照一般漏液电池检测步骤进行检测确认。

漏液预防措施

电池安装时要牢固,避免直接与硬物接触,可加装防震垫。

需要焊接的端子,焊接时间不宜过长,防止烫坏端子内部结构。

拧螺丝时不要用力过猛,拧紧即可。

售后期内的电池不要私自打开加液,售后期外的电池加液后应在浮充状态下,将富余的液体全部抽掉。