

# 株洲市云龙示范区自动门感应价格

产品名称	株洲市云龙示范区自动门感应价格
公司名称	株洲市荷塘区致远门控经营部
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:致远 送货范围:湖南周边 公司地址:湖南株洲
公司地址	株洲市荷塘区新塘路1600号
联系电话	13973325267

## 产品详情

您好！我们是株洲市荷塘区致远门控经营部，专业提供自动感应门产品和服务。在这篇文章中，我们将为您介绍株洲市云龙示范区自动门感应价格以及产品参数。

自动门感应价格：

品牌:致远 公司地址 送货范围 价格（元/件） 湖南株洲

感应门材质：

我们的自动感应门采用高品质材料制造，确保产品的稳定性和耐用性。常见的感应门材质包括：

不锈钢：具有优良的耐腐蚀能力和外观美观，适用于各类室内外环境。

铝合金：具有较轻的重量和较高的强度，适用于商业建筑等需求较高的场所。

玻璃：透明、亮丽，能增加室内采光，常用于写字楼、商场等场所。

故障原因：

自动感应门故障原因各异，以下是常见的故障原因和解决办法：

感应器故障：可以检查感应器是否受到异物阻挡，清洁感应器或更换感应器组件。

电路问题：应检查电源是否正常，排除电路连接不良或损坏等问题。

机械故障：可能是门扇卡住或轨道堵塞，需要清理或调整门扇和轨道。

电机异常：可能是电机老化或故障，需要更换电机。

综上所述，我们的自动感应门品牌为致远，公司位于湖南株洲，可服务湖南周边地区。我们提供优质的自动感应门产品，采用不同材质，满足不同场所的需求。常见故障原因也有相应解决办法，我们在售后服务中将竭诚为您解决问题。如果您对我们的产品感兴趣，请随时与我们联系。谢谢！

## 一、故障原因分析

1.传感器问题：自动门的传感器是其核心部分，用于检测人体的移动并发送信号给电机。当传感器出现故障时，自动门将无法正常工作。这可能是由于传感器的灵敏度降低、精度失准，或者传感器被损坏导致的。这个问题是大家常见的一种自动门感应故障。

2.电机及控制系统问题：自动门的运行依赖于电机和控制系统。当电机或控制系统出现故障，自动门可能会表现出感应不灵的问题。例如，电机的扭矩不足，或者控制系统的电路板损坏等，都可能导致此故障。

3.电源问题：自动门的电源故障也可能导致感应不灵。例如，电源的电压不稳定，或者电源的电路板损坏，都会影响自动门的正常运行。

4.环境干扰：自动门也可能受到环境因素的影响，如磁场、电磁干扰等。这些因素可能会影响传感器的信号接收，从而导致自动门的感应不灵。