

# 白云水泵阀门管道安装维修更换改造

产品名称	白云水泵阀门管道安装维修更换改造
公司名称	东莞优控机电工程有限公司
价格	168.00/台
规格参数	东方:22KW 格兰富:55KW 连城:75KW
公司地址	广东省东莞市黄江镇袁屋围永昌街6号2栋301室
联系电话	0186-88678673 18688678673

## 产品详情

### 白云水泵阀门管道安装维修更换改造

作为东莞优控机电工程有限公司，我们致力于为客户提供高质量的水泵、阀门和管道的安装、维修、更换和改造服务。以下是我们为您介绍的产品参数和价格。

#### 产品参数:

南方: 37KW 东方: 22KW 凯泉: 11KW 格兰富: 55KW 威乐: 37KW 连城: 75KW

#### 价格:

每台价格为168.00元。

#### 我们的产品具有以下优点和特点:

##### 1. 高效能:

每台水泵的功率范围在11KW到75KW之间，确保能够提供足够的水流量和压力，以满足您的需求。

2. 可靠性: 我们的水泵、阀门和管道均采用优质的材料制作，经过严格的质量控制并且经受过专业的测试，确保其稳定可靠的运行。

3. 耐久性: 我们的产品具有优良的耐用性，能够在长时间内稳定工作，降低了维护和更换的频率，为您节省了时间和成本。

4. 安全保障: 我们的产品设计考虑到安全性和可靠性，具有防漏、防爆、防腐蚀等功能，确保您的工作环境安全可靠。

5. 维修和改造服务: 我们拥有一支经验丰富的工程团队, 能够为您提供水泵、阀门和管道的维修、更换和改造服务, 保证您的设备始终处于最佳状态。

综上所述, 我们的白云水泵阀门管道具有高效能、可靠性、耐久性和安全保障的特点, 我们提供专业的维修、更换和改造服务。我们相信, 选择东莞优控机电工程有限公司将是您明智的选择。

**轴承过热** 运行时, 如果轴承烫手, 应从以下几方面排查原因并进行处理: 1) 润滑油量不足, 或油循环不良; 2) 润滑油质量差, 杂质使轴承锈蚀、磨损和转动不灵活; 3) 轴承磨损严重; 4) 泵与电机不同心; 5) 轴承内圈与泵轴轴颈配合太松或太紧; 6) 用皮带传动时皮带太紧; 7) 受轴向推力太大, 应逐一叶轮上的平衡孔的疏通。

**泵耗用功率过大** 泵运行过程若出现电流表读数超常、电机发热, 则有可能是泵超功率运行, 可能的原因: 1) 泵内转动部份发生磨擦, 如叶轮与密封环、叶轮与壳体; 2) 泵转速过高; 3) 输送液体的比重或粘度超过设计值; 4) 填料压得过紧或填料函体内不进水; 5) 轴承磨损或损坏; 6) 轴弯曲或轴线偏移; 7) 泵运行偏离设计点在大流量下运行。