

# 速度显示仪生产厂家 厚礼博 湖北速度显示仪

产品名称	速度显示仪生产厂家 厚礼博 湖北速度显示仪
公司名称	厚礼博精密仪器(北京)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区后沙峪镇西兴路3号院1号楼
联系电话	18911647677 18911647677

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：厚礼博精密仪器(北京)有限公司

### 显示仪的调整方法

#### 检查热电阻显示仪表的方法

当操作工对显示仪表显示的温度值有疑问时，可使用直流电阻电桥或其他标准表，测量热电阻的电阻值，再查热电阻分度表，速度显示仪生产厂家，得到该电阻值所对应的温度，就可以判断仪表的误差了。也可以用直流电阻电桥代替热电阻，向显示仪输入电阻值来检查显示仪表，以判断仪表是否正常。当热电阻或导线接触不良时，仪表的显示温度将是偏高的。如果出现偏低则可能有短路现象。

想要了解更多显示仪的相关内容，请及时关注厚礼博网站。

### 显示仪

#### 提供真空规的电源

测量范围：5 × 10<sup>-4</sup>~1 × 10<sup>3</sup>毫巴，湖北速度显示仪，到小数点后两位

单位可选择：mbar，Torr或Pascal

真空计的0至10伏输出讯号可用于PLC或图形记录仪

自动化真空规管连接和灯丝检测

前级真空压强测量

灯泡生产线的压强测量

在中真空和粗真空范围的一般性真空测量与控制

以上内容由厚礼博公司为您提供，希望对行业的朋友有所帮助。

### 温湿度显示仪运转的原理是什么

这个产品之所以可以对温度或者是湿度进行测量和显示，速度显示仪，其主要的原理就是利用到了大量的传感器，通过这些传感器对外界的温度或者是对外界的湿度来进行感应，一旦感应到温度或者是湿度出现了一定的变化之后，那么就通过这个传感器会发出一些信号。这些信号发出来了之后会传入到控制器，那么控制器把这些信号接收到了之后，就会对这些信号进行分析，然后就可以知道到底这个温度或者是湿度是一个什么样的状况。

速度显示仪生产厂家-厚礼博(在线咨询)-湖北速度显示仪由厚礼博精密仪器(北京)有限公司提供。厚礼博精密仪器(北京)有限公司是从事“热式质量流量控制器,显示仪,电磁截止阀,电磁调节阀,过滤器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘彦燕。