

红薯起垄覆膜机出售 红薯起垄覆膜机 勤迈农业

产品名称	红薯起垄覆膜机出售 红薯起垄覆膜机 勤迈农业
公司名称	潍坊市勤迈农业装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区
联系电话	18863601786 18863601786

产品详情

起垄机主要适用于薯类、豆类、蔬菜类的田间耕后起垄作业，起垄机具有垄距、垄高、起垄行数、角度调整方便，配套范围广、适应能力强等特点。起垄机集起垄、施肥功能于一体，红薯起垄覆膜机供应，采用外槽轮式排肥器定量施肥技术，红薯起垄覆膜机出售，既保证按需施肥，漏施、多施等不均现象，也可保证叶颗粒肥的要求。产品犁头安装位置对称，起垄饱满，克服了传统起垄机械所起垄体低矮、抗旱排涝灾害的能力不强、保墒不好等缺点。

起垄机突发故障分析及解决方法

- 1、旋耕机在田间作业中，拖拉机突然冒黑烟并伴有打滑等现象时，农机手不要慌张，这是由于旋耕机负荷过重所致，旋耕机深度太大，土壤过硬而造成的，应及时降低机组的前进速度。
- 2、旋耕机在田间作业中，出现跳动、抖动现象时，由于刀片没有按照说明书进行安装，应立即停机检查刀片的安装情况，如果是刀片装错，红薯起垄覆膜机，应予以纠正过来。
- 3、旋耕机在田间作业中，如果听到齿轮箱内有杂音时，应及时停止作业，农机手应下车，检查轴承有无损坏，齿轮有无掉牙现象；如果是轴承所致，应更换新轴承即可。
- 4、作业过程中，旋耕机刀轴突然出现转不动时，农机手应及时停止作业，检查是否刀轴缠草、堵泥严重或齿轮轴承损坏，引起伞齿轮无齿侧间隙等原因时，应清理杂草泥土，调整间隙，如果轴承损坏严重，应及时更换新件。

旋耕起垄机使用故障解决方案

问题一：金属敲击。在工作过程中，这是经常会遇到的现象，一般是由传动链条变松与传动箱体发生碰撞或者是犁刀轴两边刀片与左支臂或传动箱体发生变形后，红薯起垄覆膜机生产厂家，产生相互碰击，再有就是刀片固定螺钉松脱引起。这时应当检查并调整传动链条张紧度，或者对变形零件进行矫正或更换，再或者根据具体情况将松脱螺钉拧紧。

问题二：犁刀轴转不动。一般情况下的原因有齿轮或轴承咬死、传动链条折断、左支臂或传动箱体变形、犁刀轴弯曲变形、犁刀轴缠草堵泥严重等。

红薯起垄覆膜机出售-红薯起垄覆膜机-勤迈农业(查看)由潍坊市勤迈农业装备有限公司提供。潍坊市勤迈农业装备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的种植机械等行业积累了大批忠诚的客户。勤迈农业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！