

5种风淋室毛病的处理办法-贵阳风淋室厂家

产品名称	5种风淋室毛病的处理办法-贵阳风淋室厂家
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	灵洁:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

5种风淋室毛病的处理办法

5种风淋室毛病的处理办法：1.当风淋室使用一段时间，如果出现风速很低的情况，应立即检查风淋室过滤器是否积攒的灰尘过多，如果是新欢的过滤器。通常1-6个月有必要清洗一次，高效过滤器通常是6-12个月清洗一次。2.如果风淋室出现不能自动感应吹淋，需检查风淋室内箱体右下角的光感系统，看光感设备是否运行正常。

3.如果急停键为赤色时，说明风淋室不能吹淋，只需要从头按下急停键则可正常作业。4.当风淋室不作业时，需要检查风淋门外箱体的急停开关能否按下，如果按下了，用手一按，往右方旋转一下松手即可。5.风淋室风机倒转或许风淋室风速很小时，有必要检查一下380V三相四线的线路能否接反。如反接了风淋室的线源，轻者会致使风淋室风机不作业或反转风淋室风速减小，重者会烧掉整个风淋室的线路板。