

# IHARVEST调速阀HBZL0100-B IHARVEST顺序阀

产品名称	IHARVEST调速阀HBZL0100-B IHARVEST顺序阀
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:IHARVEST 质保:一年 产地:中国
公司地址	苏州市相城区元和街道汇萃商业广场1幢632室
联系电话	0512-66831346 15895669179

## 产品详情

IHARVEST调速阀HBZL0100-B

IHARVEST调速阀HBZL0100-B

气动蝶阀FPJ1000-13E1 DN80 -20-150 ° C

气动蝶阀FPJ1000-13E1 DN10 -20-150 ° C

气动蝶阀FPR1000ZL-11E1, DN65

气动蝶阀FPR1000ZL-11E1, DN100

气动蝶阀FPN2000S-23C3/FB 防爆气动开关阀

气动蝶阀FPR2053-83G6

气动蝶阀FPR1000-11E2

气动蝶阀FPR2003-23E2

气动蝶阀FPR1003-11E1

一.液压系统上面安装的电机的轴没有转动导致液压油泵（齿轮泵、柱塞泵、叶片泵、变量叶片泵、

定量叶片泵、双联叶片泵、内齿轮泵、外齿轮泵）不转。出现电机的轴没有转动可能的原因是电机没有

通电或者是液压系统的电气线路元件出了问题。因此应该从电气路这一块着手找出并排除存在的问题。

二.电动机发热跳闸了。出现这种状况坑能是液压系统设计时将溢流阀的压力设计的太高，因而液压系统厂家在进行液压系统设计时必须考虑到溢流阀的使用压力；也可能是液压系统的电动机的驱动功率不足，因而液压系统设计时使用功率大一点的电机；也可能是液压油泵的出油口单向阀反转或者阀芯卡死了导致液压油泵没油，如果是这个原因那么将单向阀换掉就可以了；还可能是电动机坏了，这个就没有其他的办法了要么维修要么跟换掉。

三.液压油泵（齿轮泵、柱塞泵、叶片泵、变量叶片泵、定量叶片泵、双联叶片泵、内齿轮泵、外齿轮泵）的泵轴或电机的轴没有连接键。出现这种状况的原因要么是液压油泵或电机的连接键断了要么就是装油泵和电机时忘记了装连接键。可以更换或补装液压油泵或电机上面的连接键。