

S-SY12.5/4手动高压泵不出水的几种原因

产品名称	S-SY12.5/4手动高压泵不出水的几种原因
公司名称	济宁市华煤工矿机械设备有限公司
价格	150.00/台
规格参数	规格:S-SY12.5/4 型号:S-SY12.5/4 作用:硫化机打压
公司地址	济宁市金宇路
联系电话	15854759829

产品详情

S-SY12.5/4手动高压泵不出水的几种原因：

第1一种原因：水泵的吸程较大。比如在一些水源较深的地方，在使用时我们要注意参照说明书上的吸程，确保在吸程以内进行操作。

第二种原因：水泵的转速不高。水泵本身的机械故障和叶轮与泵轴紧固螺母松脱或泵轴变形弯曲可以降低手动高压泵的转速，从而导致动力不足吸不上水。

第三种原因：水流进水管中的阻力过大，在使用清洗机时我们要确保管道的长度和管道的弯曲地方在操作范围内。

第四种原因：手动高压泵的叶轮磨损比较严重。

第五种原因：手动高压泵底阀故障。包括底阀打不开或底阀上的滤气网被堵塞。

第六种原因：进水管和泵体内有空气存留。

手动高压泵后面应设手动调节门来调节给水压力。有些时候可以对给水泵设置变频调节装置，此时可以用变频的方法来实现给水压力的调节。手动高压泵后面的手动调节门在设置后一般不需要经常调节，在一段时间内基本上是保持在恒定的位置，在系统每次启动时也不需要开闭此阀门。但是如果手动高压泵后面没有其他阀门，此时每次启动系统时，手动高压泵的高压水源会直接冲击膜元件，特别是在系统中存在空气时就会产生“水锤”的现象，这样容易造成膜元件的破裂。

联系人：谢经理

手机：15854759829