

西门子TP1500进度条走不完黑屏维修

产品名称	西门子TP1500进度条走不完黑屏维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:指示灯不亮 TP1500:进不去系统 德国:黑屏白屏
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

西门子TP1500进度条走不完黑屏维修

人机界面触摸屏黑屏原因分析 触摸屏黑屏或死屏的故障原因。

- 1、逆变器烧坏
- 2、上电即烧保险，主板故障;
- 3、液晶故障，主板亦烧损;
- 4、主板电源部分损坏;
- 5、主板故障，出现大电流烧损;
- 6、背光灯不亮主板逆变器故障;
- 7、逆变器受保护引起上电黑屏; 8、液晶故障，触摸面板损坏;

西门子触摸屏进不了系统)：西门子触摸屏开机进不了系统界面维修，西门子触摸屏启动进不去系统主界面维修，西门子启动卡在开机画面不动维修，摸屏启动停在初始化界面不动维修，西门子触摸屏开机进度条一直不动维修，西门子触摸屏无法进入用户系统维修，西门子触摸屏进不了操作系统界面 西门子触摸屏开机停留启动在画面，无法进入系统维修，西门子触摸屏) 开机总在启动界面死机不动维修，西门子触摸屏开机走一半不动维修，西门子触 不能进入程序维修 这个电阻的损坏实属偶然，损坏的确切原因难以确定，也许是偶然的电火花烧毁，更大的可能性是电阻本身质量问题。电阻损坏短路造成逆变模块损坏 面已讲过。另外，这个电路的设计是上拉电阻经过一个47552电阻后接到4506光祸隔离器的输出端，保护了光祸隔离器的安全。若没有这个电阻，上拉

接连在光祸隔离器的输出端，上拉电阻损坏短路会导致光祸隔离器的损坏。

西门子TP1500进度条走不完黑屏维修