

西门子TP1200液晶屏显示条纹，花屏维修

产品名称	西门子TP1200液晶屏显示条纹，花屏维修
公司名称	上海一擎电气有限公司.
价格	800.00/件
规格参数	西门子:黑屏 TP1200:花屏 德国 上海:无显示
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号2楼
联系电话	15801988201 18516290585

产品详情

西门子TP1200液晶屏显示条纹，花屏维修，一、西门子触摸屏MP270B开机就花屏故障表现：西门子触摸屏MP270B一开机就出现屏幕，字迹看不清。故障分析：西门子触摸屏MP270B显示屏花屏的故障大多数都是网卡本身形成的原因，可以从显卡入手排除故障。故障处置：故障排除可以从以下几个方面操作。1、检查西门子触摸屏MP270B显卡是否存在散热问题，用手触摸一下显存芯片，看看能否温渡过高，看看显卡的风扇是否能停转。如果散热确实有问题的话，用户可以使用更换风扇或在显存上安装散热片的方法来处理故障。2、检查一下西门子触摸屏MP270B机箱主板上的AGP插槽里是否有水尘，看工控机箱显卡的金手指是否能被氧化，然后可以根据详细情况去除灰尘，用橡皮擦亮金手指的氧化部分。二、西门子触摸屏MP270B显示屏运行程序时花屏故障表现：西门子触摸屏MP270B停止3D渲染工作的时候呈现花屏，正常运行时不会出现这种故障。故障分析：从故障现象可以初步认定是呈现驱动与游戏不兼容或者是驱动本身的瑕疵。故障处置：从官网重新下载工业机箱最新的显卡驱动程序，卸载显卡驱动，重新安装新下载的显卡驱动，排除故障。专业维修西门子触摸屏范围包括：按键损坏、电源板故障、高压板故障、液晶故障、主板坏,上电黑屏、花屏、蓝屏、白屏，上电无反应、上电烧保险，不能正常开机、进入不了系统、触摸问题、按键问题、内容错乱，触摸无反应、触摸反应慢、触摸死机、触摸偏差，无背光、背光暗、PWR灯不亮、通讯失败等故障。进不了界面、无显示、亮度看不清楚；，液晶屏显示竖条、横条、多画面，触摸屏上电无反应，上电烧保险，上电蓝屏，通电几分钟后屏幕变为蓝屏，主板故障，黑屏，通讯时有时无，触摸失灵，有时白屏，触摸面板故障，死屏，电源板故障，液晶故障，触摸面板损坏，触控正常但主板程序无反应，触摸不良，触摸失灵；操作灵敏度不够，上电无任何显示，PWR灯不亮但其他一切正常，双串口无法通讯，主板松动，485串口通讯不良，触摸屏上电无反应，通讯不良，画面不能切换，触摸死机等常见故障等。西门子TP1200液晶屏显示条纹，花屏维修