

HSDC-251PE霍尼韦尔高速球机维修

产品名称	HSDC-251PE霍尼韦尔高速球机维修
公司名称	深圳市视诺尔科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永兴围创造力科技园科技大厦
联系电话	86-07554000-812-068 18682173476

产品详情

霍尼韦尔球机维修,安防产品维修,能有限的减缓电子垃圾的速度,给地球一个更好的生态环境,同时也是给人类自己以个美好的生存环境。

深圳市视诺尔科技有限公司从2009年开始进入监控设备维修领域,在人力、物力、财力上进行了大投入,积累了大量的经验和软硬件资源。保证无障碍维修,维修流水线化,可提供芯片级维修,实现各种品牌监控设备维修,大大节约了业主的成本及风险。业务范围:监控设备,承接深圳摄像头施工及深圳周边地区工厂监控,超市监控,连锁店监控,便利店监控,卖场监控,智能小区监控,酒店监控,宾馆监控,销售,安装维修及维护。派尔高球机维修,派尔高键盘维修,派尔高矩阵维修,派尔高光端机维修,霍尼韦尔球机维修,霍尼韦尔键盘维修,霍尼韦尔矩阵维修,霍尼韦尔光端机维修。ad维修、ad球机维修、ad高速球维修,ad一体化球机机芯维修、ad半球维修、ad一体化枪式摄像机、ad矩阵维修、ad键盘维修等

埃比(ab)安防监控设备维修

nfinova维修 英飞拓球机维修 英飞拓摄像机维修 博世摄像机维修 bosch球机维修

panasonic维修 松下球机维修 松下摄像机维修, sony监控摄像机维修 索尼一体机芯维修,海康威视(hikvision)安防监控设备维修,大华(dahua)维修 大华球机维修 大华摄像机维修, yaan维修 亚安球机维修 亚安摄像机维修,专业维修金三立安防产品,专业维修三星(samsung)安防产品

中兴力维(znv)安防监控设备维修, sanyo维修 三洋球机维修 三洋摄像机维修,艾力克维修 艾力克球机维修 艾力克摄像机维修,【lg摄像机维修】韩国lg监控摄像机维修,【saerim摄像机维修】世林监控摄像机维修

【微创光端机维修】微创光电数字光端机维修,微创光端机没图像,微创光端机烧坏,微创光端机视频不稳定,微创光端机有杂音,微创光端机过保维修,微创光端机雷击坏维修。

和其他各种监控设备维修。

在维修的过程中，我们发现维修的霍尼韦尔球机主要是hxdc-251这个型号。霍尼韦尔球机视频传输线的质量不好，特别是屏蔽性能差，常出现这样的问题，就是图像不清，有波纹，不稳定，时好时坏，一会正常，一会很黑，还有就是干扰的问题，图像简直就看不到，整个就是一片波纹加雪花，但是下雨天，就好了，这是怎么回事呢？霍尼韦尔球机故障分析（honeywell球机维修）：

一、木纹状的干扰：主要是视频传输线的质量和供电有干扰。

二、较深较乱的大面积网纹干扰：这种故障是由于视频电缆线的芯线与屏蔽网短路、断路造成的。

三、就是球机确实出现问题，如输出视频故障或是不能控制。

1、球机视频故障

1) 球机防雷坏：球机视频防雷电路遭雷击、球机视频芯片遭雷击、球机管理芯片遭雷击等不同程度雷击故障。

2) 球机芯片老化问题，球机主控板问题。

3) 一体机芯坏：机芯不工作，颜色偏红、偏绿或者黑白，机芯电机坏（不能打开光圈、不能拉近拉远、不能聚焦），图像扭曲等。

2、派尔高rs485数据故障，将主板的数据芯片损坏或者程序丢失，

1) 派尔高数据遭雷击：球机数据防雷电路遭雷击、球机中心处理芯片遭雷击、球机的数据芯片遭雷击等不同程度雷击故障。

2) 云台控制速度很慢、或者很快，总之球机控制无法正常工作；

3) 派尔高控制不全：球机可以左右控制不能上下控制、球机可以上下控制不能左右控制、球机无法控制一体机芯、球机无法控制机芯聚焦、变倍、光圈里的部分等通信故障！

4) 派尔高无法设置：球机地址、波特率、协议无法设置，摄像机，球机进不去设置菜单、无法设置巡航、调用预置位等。

5) 派尔高球机自检不正常：球机不自检、球机自检一直左右转、球机自检一直上下转、球机自检长期自动关闭光圈，上电断电等。四、也就是外壳的损坏：对于这个需要在拿/放的过程中小心，避免摔坏。当然也可能是是长久外壳老化等，这时需要更换外壳。

<http://www.jiankong-wx.com>深圳安防监控维修网站与维护网站