

# 腾飞工程 二手吊车配件 吊车配件

产品名称	腾飞工程 二手吊车配件 吊车配件
公司名称	泰安腾飞工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区东部新区
联系电话	18653826528 18653826528

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安腾飞工程机械有限公司

### 中联重科吊车图片-泰安腾飞工程机械

五、改装厂不应为安装改装部分而随意拆除、变更、削弱和破坏底盘的原由结构件，或造成底盘承载袭用产生较严重的应力集中。

六、改装部分应留有足够的维修保养空间，使有关部位的检查、维修、润滑、更换拆装具有良好的接近性。车厢式车底盘必要时要有相应的维修保养活动盖板。

七、改装后的车辆在车辆行驶，同时改装部分处于任何运动状态下，应保证改装部分与原底盘构件之间不发生摩擦，碰撞与干涉。

八、注意尽量降低改装部分的高度（含承载质量）并保证满载时，各轴的轴荷分配不超过厂定允许的轴荷，吊车配件市场，避免各轴及左右车轮之间的偏载。

九、当所选用的底盘为可翻驾驶室时，改装后应保证驾驶室可顺利翻转。

十、不得因改装而影响汽车的行驶制动和转向性能。

小型吊车漏油很让驾驶司机们头疼，泰安华健德利尔重型机械有限公司就这个问题与大家一同分享，二手吊车配件，让您避免小型吊车漏油的烦恼。由于齿轮泵轴外伸花键与变速箱输出轴内花键有效接触长度短，而齿轮泵工作时传递的扭矩较大，其花键承受大扭矩而发生挤压磨损甚至滚键，产生巨热，以致造成骨架油封橡胶唇口、老化，从而出现漏油。建议主机厂选用齿轮泵时应校核齿轮泵轴外伸花键强度，保证足够的有效接触长度，这样可以避免漏油了。

### 1、变速泵的加工质量

从小型吊车厂得到的反馈信息，与变速泵组装在一起的齿轮泵油封漏油问题较严重，因此变速泵的加工质量对漏油也有较大的影响。变速泵装在变速箱输出轴上，齿轮泵又通过变速泵止口定位而装在变速箱输出轴上，如果变速泵止口端面对齿轮回转中心的跳动超差，也会使齿轮轴回转中心与油封中心不重合而影响密封。变速泵加工、试制过程中，应检查回转中心对止口同轴度及对止口端面的跳动。

### 2、密封环材质及加工质量

若存在此问题，致使密封环产生裂纹和划伤，造成二次密封不严甚至失效，压力油进入骨架油封处，因而油封漏油。此时应检查密封环材质及加工质量。

### 3、油封质量

如油封几何形状不合格，缩紧弹簧太松等，造成气密性试验漏气，齿轮泵装入主机后漏油。此时应更换油封并检验材质及几何形状。

4、CBG齿轮泵骨架油封与密封环之间的前盖回油通道不畅通，造成此处压力升高，从而击穿骨架油封。通过对此处改进后，泵的漏油现象有了明显的改善。

5、齿轮泵的加工装配如若齿轮泵加工、装配有问题，徐工吊车配件大全，致使齿轮轴回转中心与前盖止口不同心，会造成油封偏磨。此时应检查前盖轴承孔对销孔的对称度和位移量，吊车配件，以及骨架油封对轴承孔的同轴度。

泰安腾飞工程机械有限公司，中联重科山东维修中心，备件中心库。坐落于中外的泰山脚下，泰安市东部新区，交通方便。公司是以工程机械维修，备件供应、二手工程机械交易为主营。是华北、华东地区工程机械维修规模较大、备件齐全、服务范围广的维修服务企业。中联重科全系列汽车起重机售后服务维修，承接国内外汽车起重机、挖掘机、装载机、叉车等各种工程机械修理、保养，中联重科山东备件中心库、徐工、三一、泰安起重机全车配件。同时是潍柴、上柴、法士特变速箱、汉德车桥的服务站和备件经销商，是人保、太平洋、中华联合、平安等保险公司战略合作拆解定损维修中心。

腾飞工程(图)-二手吊车配件-吊车配件由泰安腾飞工程机械有限公司提供。泰安腾飞工程机械有限公司是

一家从事“起重机,挖掘机,装载机,叉车等工程机械销售,服务,维修,保养”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“中联重科全系列汽车起重机,挖掘机销售服务维修”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使腾飞工程在工程、建筑起重机中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!