

# 博世力士乐伺服器开机报F8078代码维修

产品名称	博世力士乐伺服器开机报F8078代码维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	500.00/台
规格参数	佛山力士乐:伺服维修 专业技术:伺服驱动器维修 快速解决:F8078代码
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

佛山博世力士乐伺服器开机报F8078代码维修

博世力士乐伺服器欠压故障维修

1 故障描述：

博世力士乐伺服器在运行过程中出现欠压故障，系统无法正常工作。

2 维修步骤：

力士乐（Rexroth）伺服驱动器、电源模块、伺服电机

以下系列/型号维修：HCS01.HCS02.HCS03.HMS01.HMD01.

DKC01.DKC02.DKC03.DKC11.DKCXX.MSK.QSK.MDK.MHD.MS2N.TVD1.HVE03.HMV01.HDS03.....

报警故障代码维修：C0270 .C0285 .E2074 .F2076 .C0210 .C0220 .C0271 .C0201 .E8260 .F2026 .F2077 .F2816 .F2018 .F2019 .F2022 .F2820 .F2100 .F2074 .F2048 .F2008 .F8060 .F8069 .F8070 .F8838 .F8102 .F8078 .F4001 .F8022 .bb .P0 .P1 .力士乐Rexroth 伺服驱动器维修各类故障:F8102、F8078、F4001、F8022、C0210、C0220、C0271、C0201、F2816、F2018、F2019、F2022、F2820、F2100、F2074、E8260、F2026、F2077、F2048、F2008、F8070、F8069、F8060、F8838、C0270、C0285、E2074、F2076等等

2.1 电源检查：首先检查伺服器的电源是否正常，电源线是否接触良好，电源电压是否在规定范围内。

2.2 控制器检查：检查控制器是否有故障，包括软件和硬件故障。如果控制器故障，需要更换或修复控制器。

2.3 电机检查：检查电机是否正常工作，电机线是否接触良好，电机是否有机械故障。如果电机故障，需要更换电机或修复机械故障。

2.4 参数设置：检查伺服器的参数设置是否正确，包括控制模式、速度反馈、位置反馈等参数。如果参数设置不正确，需要重新设置参数。

2.5 接触器检查：检查接触器是否正常工作，接触器线是否接触良好，接触器是否有机械故障。如果接触器故障，需要更换接触器或修复机械故障

。

2.6 电路板检查：检查伺服器的电路板是否有故障，包括电源电路、控制电路等。如果电路板故障，需要更换电路板或修复电路故障。

### 3 维修注意事项：

3.1 在维修过程中要注意安全，避免触电或损坏设备。

3.2 在维修前要了解设备的结构和工作原理，避免盲目维修。

3.3 在维修时要使用合适的工具和材料，避免使用不合适的工具和材料。