

株洲市天元区自动门感应厂家

产品名称	株洲市天元区自动门感应厂家
公司名称	株洲市荷塘区致远门控经营部
价格	1000.00/件
规格参数	送货范围:湖南周边 公司地址:湖南株洲 品牌:致远
公司地址	株洲市荷塘区新塘路1600号
联系电话	13973325267

产品详情

作为株洲市荷塘区致远门控经营部的自动感应门厂家，我们为您推荐株洲市天元区自动门感应厂家。我们的产品价格仅为1000.00元/件，具有超高性价比。

产品参数	参数名称	参数值
	公司地址	致远 湖南株洲
	送货范围	湖南周边
	感应门材质	

我们的自动感应门采用高质量材料制造，确保产品的稳定性和耐用性。门体主要材质采用优质铝合金，具有轻巧且坚固耐用的特点。而感应平台部分则采用优质塑料材料，具有优异的感应性能和防水性。

故障原因

尽管我们的自动感应门质量过硬，但故障也是不可避免的。以下是一些常见的故障原因：

感应传感器故障：感应门的主要工作原理是通过感应传感器来检测人体的动作，当传感器出现故障时，门的开关功能就无法正常运行。**电路故障：**感应门内部的电路系统如果受到外界干扰或损坏，就会导致感应门无法正常工作。这可能需要专业人员进行维修。

供电问题：感应门需要稳定的电源供应，如果供电不稳定或故障，会导致感应门无法正常开启或关闭。

机械部件故障：感应门的机械部件也可能出现故障，例如门轴、齿轮等损坏，导致门体无法平稳开合。

，尽管自动感应门存在一定的故障风险，但我们的产品经过严格的质量控制，以确保其稳定性和耐用性。我们的自动感应门不仅具备高质量材料和出色的性能，还提供超低的价格，是您的理想选择。如果您在购买过程中有任何疑问，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。

一、故障原因分析

1.传感器问题：自动门的传感器是其核心部分，用于检测人体的移动并发送信号给电机。当传感器出现故障时，自动门将无法正常工作。这可能是由于传感器的灵敏度降低、精度失准，或者传感器被损坏导致的。这个问题是大家常见的一种自动门感应故障。

2.电机及控制系统问题：自动门的运行依赖于电机和控制系统。当电机或控制系统出现故障，自动门可能会表现出感应不灵的问题。例如，电机的扭矩不足，或者控制系统的电路板损坏等，都可能导致此故障。

3.电源问题：自动门的电源故障也可能导致感应不灵。例如，电源的电压不稳定，或者电源的电路板损坏，都会影响自动门的正常运行。

4.环境干扰：自动门也可能受到环境因素的影响，如磁场、电磁干扰等。这些因素可能会影响传感器的信号接收，从而导致自动门的感应不灵。