

出售30kw汽油发电机

产品名称	出售30kw汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO30 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

产品详情

出售30kw汽油发电机保养与维修：

- (1) 将油门开关手柄向下拉至垂直位置，油门打开，将阻风门手柄向上扳，阻风门关闭。
- (2) 拧下火花塞，清洁并检查火花塞间隙，连接高压线，将火花塞牢固地放在消音器侧面，检查跳火强度。同时，在启动前允许发动机气体进入曲轴箱和气缸，有利于发动机的一次性启动。为防止检查火花强度时进油过多，启动时可将放油塞打开，然后再关闭。
- (3) 将起动绳沿曲轴旋转方向绕起动轮槽2~3圈。
操作人员站在消音器侧面，一脚踩在车架上，左手稳住发动机，右手用力、快速地拉动。从起始绳开始。启动后立即逐渐打开阻风门，使发动机达到额定转速。
将控制箱上的电压调节旋钮调节至230伏。如果输电距离短，应调整为220伏。

出售30kw汽油发电机参数如下；

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

.....

机器重量：400/500kg

外形尺寸：1300*840*840mm

出售30kw汽油发电机故障

(1)根据电路图检查并纠正接线错误。

(2)主发电机或励磁机的励磁绕组连接错误，导致比较不正确。常因更换励磁绕组后接线错误而发生。应检查并纠正。

(3)旋转硅整流元件击穿短路，正反均可导通。用万用表检查整流元件的正反向电阻，更换损坏的元件。

(4)主发电机励磁绕组断线。用万用表检查测量主发电机励磁绕组。如果电阻无穷大，则应连接励磁线。

(5)主发电机或励磁机各绕组存在严重短路。电枢绕组短路。一般都会有明显的过热现象。励磁绕组是否短路，可通过其支路电阻值来判断。更换损坏的绕组。