

室内恒温游泳馆建造 泳池平台铺设 池水处理设备安装一站式施工

产品名称	室内恒温游泳馆建造 泳池平台铺设 池水处理设备安装一站式施工
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

产品详情

- 细数水泵流量不足的原因：
- 1、水泵叶轮或进、出水管堵塞，应清洗叶轮或管道；
 - 2、密封环、叶轮磨损严重，应更换损坏的密封环或叶轮；
 - 3、泵轴转速低于规定值，应把泵速调到规定值；
 - 4、底阀开启程度不够或逆止阀堵塞，应打开底阀或停车清理逆止阀；吸水管被淹，深度不够，使泵内吸入空气；
 - 5、吸水管漏气，填料不佳，密封环磨损，应更换新密封环或将叶轮车圆，并配以加厚的密封环；
 - 6、叶轮磨损严重，水中含砂量过大，应增加过滤设施或避免开机。