

水肥一体化设备 莆田水肥一体化设备 福州雨顺灌溉设备

产品名称	水肥一体化设备 莆田水肥一体化设备 福州雨顺灌溉设备
公司名称	福州雨顺灌溉设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州仓山区城门镇城门街211号
联系电话	15080025992

产品详情

斜坡地带灌溉系统设计、安装中应注意的问题

为了减少地面径流，水肥一体化设备价格，系统应选择一种能控制灌shui时间的灌溉定时器，即控制器（如雨鸟E-Class、ESP-LX+控制器等）。每程序至少应有4个不同的启动时间，先确定每站产生di面径流所需要的时间，从而来调整每次的灌shui时间。假如需要，可采用不同的启动时间来改变由于各站电磁阀运行时间过长所产生的地面径流，或选择gao档控制器（如雨鸟ESP-MC控制器），这种控制器能提供间歇灌shui，就是把总的灌shui时间分成若干个循环，各循环之间留有足够时间让水渗入到土壤中，避免产生di面径流。

水肥一体机水泵的养护

- 1.水泵停用后，要放尽水泵和管路内的剩水，并把外部泥土清洗干净，以免上冻后积水结冰把泵体和水管胀裂。
- 2.水泵的底阀、弯管等铸铁件，应当用钢丝刷把铁锈刷净，然后先涂上防锈漆后再涂上油漆，待干燥后再放入机房或贮存室通风干燥的地方保存。
- 3.用皮带传动的，皮带卸下来后用温水清洗擦干后挂在干燥、没有阳光直接照射的地方，也不要存放在有油污、腐蚀性物及烟雾的地方。无论在何种情况下，都不要使皮带沾上机油、柴油或qi油等油类物质，不要涂松香和其他粘性的物质。
- 4.检查滚珠轴承，如内外套磨损、旷动、滚珠磨损或表面有斑点都要更换。对不需要更换的可用qi油或煤

油将轴承清洗干净，涂上黄油，重新装好。

5.检查水泵的叶轮是否有裂痕或小孔，叶轮固定螺母是否松动，如有损坏应修理或更换。若叶轮磨损太多或已打坏，一般应更换新叶轮。局部损坏可进行焊补，也可以用环氧树脂砂浆修补叶轮，修复后的叶轮一般应进行静平衡试验。检查叶轮减磨环处间隙，如超过规定值，应修理或更换。

6.对弯曲或磨损严重的泵轴，应当修复或更换，否则会引起转子的不平衡和有关部件的磨损。

7.卸下来的螺丝浸泡在柴油里用钢丝刷刷洗干净，并涂上机油或黄油，重新安装起来或者用塑料布包好后放好(也可浸在柴油中保存)，莆田水肥一体化设备，以免锈蚀或丢失。

使用水肥一体化滴灌系统，可以轻松实现少量多次施肥，可以按照作物需肥规律施肥；其次，水肥一体化设备，可以减少因挥发、淋洗而造成的肥料浪费，从而大大地提高肥料利用率。一般来说，土壤肥力水平越低，水肥一体化设备公司，省肥效果越明显。滴灌施肥和浇水不用下地，不用开沟、覆土，速度快，上千亩的面积可以在一两天内完成灌溉施肥任务。滴灌施肥是设施灌溉和施肥，整个系统的操作控制只需一个劳动力就可轻松完成灌溉施肥任务。这对于作物种植集中地区及山地果园，其节省劳力的效果非常明显。这样就达到了节水省肥省劳动力的目的。水肥一体化设备价格-莆田水肥一体化设备-福州雨顺灌溉设备价格由福州雨顺灌溉设备有限公司提供。水肥一体化设备价格-莆田水肥一体化设备-福州雨顺灌溉设备价格是福州雨顺灌溉设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：祖先生。