

德国阳光蓄电池初充电注意事项

产品名称	德国阳光蓄电池初充电注意事项
公司名称	北京华宇瑞鑫科技有限公司
价格	412.00/只
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上地路10号
联系电话	010-56078823 13552466183

产品详情

初充电——把充电输出线的红色鱼夹与被充电的铅酸德国阳光蓄电池的正极极柱连接，把充电器输出线的黑色鱼夹与被充电的铅酸蓄电池的负极极柱连接，然后开启充电器的电源开关，绿色电源指示灯点亮，在1h黄色充电指示灯开始闪烁。当充入的电量达到75%左右时，充电指示灯开始常亮，黄色和指示灯开始闪烁。当饱和指示灯常时，说明铅酸蓄电池已经充电到100%（饱和指示灯闪烁10h以上，说明铅酸蓄电池已经充电到100%），应停止充电。www.upsyangguang.com 切断充电器的电源开关，卸下充电器输出线的鱼夹，使铅酸蓄电池静止30min，然后对铅酸蓄电池的开路电压进行复测。容量检测——将红黑鳄鱼夹按照电池极性连接正确后，打开电源开关，第一个仪表将显示10.5v，代表放电截止电压，如果在此期间按中间的转换键，截止电压将被设置成0v（深度放电），德国阳光电池如果不做选择，仪器将在3秒内自动转换到电压状态，截止电压默认设置为10.5v。此时，电压表将显示已连接电池的空载电压，按下启动按钮后，电池开始放电检测，按中间的转换键可查看放电时间，电流，电压等数值。放电开始后，转换到电流显示模式下，可调节右边的相应旋钮设定放电电流，电流可从1-10a可调。电池检测到10.5v自动停机。www.upssongxia.com www.upshao.com www.ups5241.com www.exlde.net