

卡特彼勒空气滤清器4N-0015卡特C15石油工业机使用

产品名称	卡特彼勒空气滤清器4N-0015卡特C15石油工业机使用
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:卡特彼勒 型号:4N0015 产地:美国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

供应卡特滤芯:34430-21300 91461-11400 30640-50300 34462-00300 4N-0326 4N-0313 8N-9586/1R-0713 1R-1808 1R-0762 1R-0716 1R-0749 1R-07701R0710 1R-0730 9M-9740 4N-0313 8N-9586/1R-0713 1R-0740 1R-0719 4M-8047 2S-1285 3Y-0900/1R-0739 5A-6717/1R 9M-9740 4J-816 44M-8047 2S-1285 9N-6007/1R-0714 2S-1286 3Y-0900 5A6717 9M-9740 4M-9334 3Y-0900 4J-816(2) 4N-0326 4N-0313 1R0713 1R-0740 9M-9740 1R-0746 4N-0326 4N-0313 1R-0734 9M-9740/1R-0740 4M9334 9S9972 1R-0658/1R-0739 4J-6064 1R-04-740/5A-6717 1P-7360 1R-0658/1R-0739 1R-0740/5A-6717 4J-6064 /4J-0816 1P-7716 1P-7360 4M-9334 9S-9972 3Y-0900 5A-6717 9S-9972 1R-0722 2P4005 1R-0722 7W-5313 6N-6444 /1R-0712 70670 7J-5495 1P-7366 1P-7366 2P-4005 4J-6064-1R-0741 7W-5313 1P-8482/ 1R-0740(2) 4J-6064(2) 7W-5216 7N-1308 1R-0712(2) 7W-5313 6N-6444 /7W-5495 1P-7360 7W-9533/7W-9853 7W9567 7J-0670 7W-5313(2) 4N-0326 4N-0326 /4N-0313 9L-9200 9L-9100 9M-9740/ 4M-9378 7C-1062 4M-8047 8N-4901 6I-2499 6I-2500 1R-0714 4M-8047 2S-1285 5S-484 /5A-6717 4M-8047 8N-4901 9M-9740/ 4M-8047 9M-9470 4N-0326 8N-9586 9M-9740 1R-0734 1R-0730 5I-7951 2P-5834 4M-9334 /9S-9972 1R-0722(2) 4M-8047 3Y-0900 5A-6717/ 9M-9740 9S-9972 2P-4004 2P-229P 6I-2501 6I-4783 9T-9054 4M-8047 5S-484 /4J-816(2) 4M-8047 9S-9972 6I-2501 6I-2502 6I-4783 1P-7360/ 1R-0722(4) 9M-9740 1R-0762 1R-0770 6I-2503 6I-2504 1R-0739 /1P-7716 1P-7360 7M-9045 4J-6064(2) 1P-7360 1R-0712 1R-0721/ 1R-0722(2) 7W-5313 1P-8482 1R-0721(2) 1R-0716(2) 1R-0712(2) /7J-0670(4) 1R-0715(2) 4T-3132(2) BA2040012 ME014833 ME014838 ME006066 B55701000 A42040312 C45702411 C82010012 ME016823 F15701400 D45702411 D32000412 34240-11101 5I-7951 ME034611 ME035829 E52040021 ME035829 F25701500 C45702411E82000412 0964175 34340-10101 ME35393 0944412 E8570011 E85700711 E52040021 ME074013 ME035829 F25701500 EB2040013 EB2040012 6I-4783 944412 G52040022 G52040012 ME064356 ME056280 FA2010613 FA2010612 G42040023 G42040012 C45702411 G22041013 G22041012 36240-01050 47302-00293 0944412(3) C45702411(2) 7M-9045 2S-1287 7M-9045 7J-0670(2) 7M-9045 9M-9740 7W-5313 1P-8482 7W-5495 1P-7360 7J-0670(2)/ 1099300 0947207 0947208 0947070 0935369 5I-8670 6I-6434 5I-7950 /5I-7951 0943229 5I-8670 1R-0739 1R-0751 1R-0753 1R-0751 1R-0753 5I-7950 5I-7951 4I-3950 7Y-0404 5I-5208 5I-7951 /4I-3948 131-8822 131-8811 5I-7951 117-4089 126-2081 093-7521 4I-3948 131-8821 117-4089 126-2081 093-7521 4I-3948 /5I-7951 117-4089 126-2081 E8570011 093-7521 4I-3948 117-4089 126-2081 5I-8670

093-7521 7Y-0404 7Y-0403 4I-3950 /7Y-0403/5I-5208 4I-3948 117-4089 126-2081 093-7521 1R-0770 1023765
7Y-1322 4I-3849 6I-2503 6I-2504 126-2081 5I-8670/093-7521 1421339 1421404 1R-0716 1R-0762 093-7521 5I-8670
1023764 4I-3950 7Y-1196 7Y-1196 7Y-1197 4I-3950 6I-2505 /6I-2507 6I-2508 6I-0273 6I-0274 146-6695/

发动机冷却液过热可能原因:

1.通过散热器的空气流量或冷却液的流量受限。拆下所有节流部件。2.冷却液液位低。在冷却系统中添加冷却液。3.压力盖故障。检查压力盖的运行。如有必要,安装新的压力盖。4.冷却液中有燃烧气体。找出燃烧气体漏到冷却系统中的来源。如有必要,进行修理。5.水温调节器或温度表故障。检查水温调节器或水温表是否正确运行。如有必要,安装新的零件。6.水泵故障。安装新的水泵。7.系统负载过大。减少系统负载。8.传动带松开。调整传动带。9.防冻浓度过高。50%的防冻浓度适用于大多数情况。