

# 武汉汉口北下水道疏通 高压清洗车疏通污水井堵塞

产品名称	武汉汉口北下水道疏通 高压清洗车疏通污水井堵塞
公司名称	武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司
价格	.00/件
规格参数	预约方式:电话预约 人员:专门施工队 优势:快速到达现场
公司地址	武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场（二期）11栋15层8室（注册地址）
联系电话	136-28657110 13628657110

## 产品详情

武汉汉口北下水道疏通 高压清洗车疏通污水井堵塞，下水道堵塞大多都是因为居民使用不当 室内排水管道决不是垃圾道，然而有些住户公共意识不强，将纸屑、菜叶、剩饭等倒入排水管道，还有些住户在使用过程中将洗涤盆、浴盆或污水池等的排栓不慎损坏后，不进行及时修补，使大颗粒杂物进入管道，这些都增加了管道堵塞的可能性。

管理不善 人们对许多事情都用“三分用、七分管”来形容管理的重要性，排水设施也不例外，但就目前情况来看，无论是住宅小区还是单位自建住宅，都不同程度地存在着管理措施不力、管理水平低下的问题，致使污水井盖损坏或被盗、化粪池淤满渗漏等问题得不到及时解决，从而使排水管道堵塞的机会增加。

施工时管中存有建筑垃圾，使用中发生於堵2.使用中杂物进入管道卡住3.管道断裂4.管道安装不当或沉降造成反坡，致使污物长期淤积造成堵塞5.检查井崩塌  
排水管道堵塞是目前居民住宅小区中的常见现象，本文就其产生原因谈几点粗浅看法。

一、建设单位重视不够 住宅工程土建部分竣工后，建设单位主管人员如释重负，往往对后续配套工程重视不够。尤其对室外排水管道的埋设，采取让施工单位引入随意指定位置而建的化粪池，继而就近“接”至城市管网，一“埋”了之的不慎重态度。二、设计不合理以及与实际情况不符 排水管道的水力计算有设计流量、管径、设计充满度、设计流速、坡度、连接方式、埋深等制约条件：设计时，必须保证设计管径在设计充满度时管内水流速度不小于规范规定的最小设计流速，即保证管内不发生淤积的管道自净流速。管径过细固然不合理，但是，如果小流量选用大管径，使实际流速低于自净流速，也会导致污水杂质沉淀造成淤积。